

Ģenerālprojektētājs:

SIA "RBD"

Reģ. nr. LV40103475577

Jur. adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV - 5301

Būv. Reģ. nr. 9705-R

Projektētājs:

SIA "BRD Complete"

Reģ. nr. LV40103522068

Jur. adrese: Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079

Būv. Reģ. nr. 10220-R

Pasūtītājs:

SIA „Ķekavas nami”,

Rāmavas iela 17, Rāmava,

Ķekavas novads, LV-2111,

PVN reģ.Nr. LV40003359306

Pasūtījuma nr.: RBD/SL-82

Objekts: Daudzdzīvokļu ēka

Adrese: Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Būves kadastra apzīmējums: 80700081269001

Projekts: Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts dzīvojamai mājai

Stadija: Vienkāršotā fasādes atjaunošana

Projekta sadaļas marka: TIS, GP, AR, DOP

Sējuma nr.: 1

Projektētāja uzņēmuma
atbildīgā persona:

Ronalds Stālmanis RBD valdes loceklis

Projekta vadītājs:

Anita Zariņa nr.10-0578

Rīga, 2017. gads

SIA „RBD”

PVN Reģ. Nr. LV40103475577

Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

e-mail: rbdprojekti@gmail.com Tālr.: +371 26601026

Kekavas novada pašvaldības būvvaldei

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)

SIA „Kekavas nami”

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

40003359306

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)

Rāmavas iela 17, Rāmava, Kekavas novads, LV-2111

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

juris@kekavasnami.lv, 29126835, Juris Firsts

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu:

**Daudzīvokļu dzīvojamās ēkas Nākotnes iela 8, Kekava, Kekavas pag.,
Kekavas nov., LV- 2123, vienkāršotai fasādes atjaunošanai.**

(ēkas nosaukums)

Nekustamā īpašuma kadastra numurs **80700081269001**

I. Ieceres dokumentācija

1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt):

☒ **fasādes apdares atjaunošana**

☒ **fasādes siltināšana**

☒ **jumta seguma maiņa**

☒ **jumta siltināšana**

☒ **pagraba siltināšana**

☒ **logu nomaiņa**

☐ lodžiju aizstiklošana

2. Ziņas par ēku:

1) ēkas grupa **II grupa**

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums **80700081269001**

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

☒ **dzīvojama ēka**

☐ nedzīvojama ēka

4) ēkas galvenais lietošanas veids **11220103 Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas**

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas adrese **Nākotnes iela 8, Kekava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV- 2123**

6) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

SIA „Kekavas nami”, reģ.nr. 40003359306 Rāmavas iela 17, Rāmava,

Kekavas novads, LV-2111, 29126835, Juris Firsts

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) zemes vienības kadastra apzīmējums **80700081269**

2) zemes vienības adrese **Nākotnes iela 8, Kekava, Kekavas pag., Kekavas nov., LV- 2123**

3) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
SIA „Kekavas nami”, reģ.nr. 40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Kekavas novads, LV-2111, 29126835, Juris Firsts

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

☐ privātie līdzekļi

☐ publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

☒ **Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi**

☐ citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona **SIA „Kekavas nami”**

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

Rāmavas iela 17, Rāmava, Kekavas novads, LV-2111, 29126835, Juris Firsts

dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

reģ.nr. 40003359306

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

Juris Firsts, tālr. 29126835, juris@kekavasnami.lv

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Būvprojekta izstrādātājs **SIA”RBD”**

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.

Reģ. nr. LV40103475577, Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV – 5301,

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

Būv. Reģ. nr. 9705-R , 26601026

būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

7. Būvspeciālists(-i)¹ **ANITA ZARINA,SERT. NR. 10-0578**

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Būvprojekta izstrādātājs _____ (paraksts²) _____ 19.05.2017. (datums)

Būvspeciālists(-i) _____ (paraksts²) _____ 19.05.2017. (datums)

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta seguma maiņu, jumta siltināšanu, logu nomaiņu un/vai lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvitrot) ^{SIA "Kekavas nami"} ^{izstrādātājam} ^{05.06.2017.} ^{iekertes} dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____ (vārds, uzvārds, paraksts²) _____ 06.06.2017. (datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

☒ īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinājoši dokumenti uz 1 lp.

☐ būvniecības ierosinātāja pilnvara uz _____ lp.

☒ skaidrojošs apraksts uz 5 lp.

☒ grafiskie dokumenti uz 5 lp.

☒ darba organizēšanas projekts uz 6 lp.

☐ saskaņojumi ar personām uz _____ lp.

☐ saskaņojumi ar institūcijām uz _____ lp.

☐ atļaujas uz _____ lp.

☒ citi dokumenti uz 16 lp.

ARHITEKTA PRANSES SERT, SIA LĪGUMS, ADRASĪVĀRŠANES POUSE
ANK, SIA SĒJUMS - SKAIDROJOSĀS APRAKSTS 2 LP. GRAFISKIE
DOKUMENTI 10 LP.

Aizpilda būvvalde

11. Atzīme par būvniecības iekertes akceptu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

Inese Aizstraute

_____ (vārds, uzvārds, paraksts²)

Kekavā 08.08.2017.

Nr.BIS/BV 3.2-2017-407

_____ (datums)

BŪVNICĪBAS IEKERE AKCEPTĒTA
Kekavas novada būvvaldē

12. Ieceres realizācijas termiņš _____
(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

- ☐ būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija
- ☐ atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas
- ☐ atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts
- ☐ atbildīgā būvuzrauga saistību raksts
- ☐ būvuzraudzības plāns
- ☐ būvdarbu žurnāls
- ☐ informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju
- ☐ citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti _____

14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi _____
(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs _____
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts²⁾)

(datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs _____ datums _____

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts²⁾)

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu:

- ☐ būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus
- ☐ iebūvēto būvīzstrādājumu atbilstības apliecinājumus

SĒJUMA SASTĀVS

Līgums: Nr. RBD/SL-82
 Būvobjekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts dzīvojamai mājai
 Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
 Adrese: Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
 KAD. NR.80700081269001
 Stadija: Vienkāršotā fasādes atjaunošana

Nr.p.k.	Nosaukums	Marka	Lapas caurejoais Nr.
1.	Sējuma sastāvs		1
2.	Projekta sastāvs		2
3.	Zemesgrāmata		3
4.	Zemes robežas plāns		4
5.	Nekustamā īpašuma tehniskā pase		5
6.	Inventarizācijas lieta		7
7.	Ēkas tehniskā apsekošana		25
8.	Ēkas energosertifikāts		55
9.	Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām		64
10.	Ēkas pagaidu energosertifikāts		77
11.	Skaidrojošais apraksts		87
12.	Vispārējie rādītāji	GP-1	92
13.	Ģeoplāns	GP-2	93
14.	Vispārējie rādītāji	AR-1	94
15.	Pāragrstāva plāns	AR-2	95
16.	1. stāva plāns	AR-3	96
17.	2-3. stāva plāns	AR-4	97
18.	Jumta plāns	AR-5	98
19.	Esošās fasādes asis 1-16 un J-A	AR-6	99
20.	Esošās fasādes asis 16-1 un A-J	AR-7	100
21.	Griezumi A-A un B-B	AR-8	101
22.	Fasādes asis 1-16 un J-A	AR-9	102
23.	Fasādes asis 16-1 un A-J	AR-10	103
24.	Sienu ailu aizpildījuma elementi, specifikācija	AR-11	104
25.	Fasāžu krāsu pase, specifikācija	AR-12	105
26.	Kāpņu telpas jumtiņš	AR-13	106
27.	Jumta mezgls	AR-14	107
28.	Jumta un sienas salaiduma mezgls	AR-15	108
29.	Jumta mezgls ar vēdināšanas ievadu	AR-16	109
30.	Stūra mezgls	AR-17	110
31.	Fasādes izvirdījuma mezgls	AR-18	111
32.	Sienas mezgls	AR-19	112
33.	Logu ailu siltināšanas mezgls	AR-20	113
34.	Cokols/sienas mezgls	AR-21	114
35.	Cokola loga griezums	AR-22	115
36.	Balkona griezums	AR-23	116
37.	Darbu organizācijas projekta skaidrojošais raksts	DOP	117
38.	Vispārējie rādītāji	DOP-1	121
39.	Būvlaukuma organizēšanas plāns	DOP-2	122
40.	Arhitekta prakses sertifikāta kopija		123
41.	Sadarbības līgums		124
42.	Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise		125
43.	Pielikums Nr.1 polisei		126

PROJEKTA SASTĀVS

1. Vienkāršotā fasādes atjaunošana - TIS, GP, AR, DOP Sējums Nr.1
2. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana – AVK, SM (apkure, siltummezgls) Sējums Nr.2

Informāciju pieprasīja Daiņa Ozola 23.04.2014 09:40:27

RĪGAS RAJONA TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA

Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodaļums Nr. 3003

Kadastra numurs: 8070 008 1269

Nosaukums: Atvari

Adrese: Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Ieraksta Nr.	I. daļa 1. lidaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālīstas	Daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 8070- 008- 1269.		0.2281 ha
2.1.	Zemes īpašuma platība pēc kadastrālās uzmēršanas, žurnāls Nr. 9128(2000), lēmuma datums: 02.06.2000, tiesnesis Viviāna Zīpa		
3.1.	Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka.		
4.1.	Trīsstāvu dzīvojamā ēka sastāv no trīsdesmit dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 1943.20 kv.m, dzīvojamās mājas kopējā platība 2561.85 kv.m. žurnāls Nr. 5924(2001), lēmuma datums: 23.04.2001, tiesnesis Olita Blūmfelde		
5.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 24 atvērt nodaļuma Nr. 3003-24. žurnāls Nr. 6018(2001), lēmuma datums: 27.04.2001, tiesnesis Liāna Bērzina		
6.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 28 atvērt nodaļuma Nr. 3003-28. žurnāls Nr. 7203(2001), lēmuma datums: 03.05.2001, tiesnesis Olita Blūmfelde		
7.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 18 atvērt nodaļuma Nr. 3003-18. žurnāls Nr. 8199(2001), lēmuma datums: 10.05.2001, tiesnesis Skaidrite Temļakova		
8.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 29 atvērt nodaļuma Nr. 3003-29. žurnāls Nr. 300000018472, lēmuma datums: 31.05.2001, tiesnesis Liāna Bērzina		
9.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 17 atvērt nodaļuma Nr. 3003-17. žurnāls Nr. 300000026778, lēmuma datums: 15.06.2001, tiesnesis Ināra Zarina		
10.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 11 atvērt nodaļuma Nr. 3003-11. žurnāls Nr. 300000033539, lēmuma datums: 25.06.2001, tiesnesis Viviāna Zīpa		
11.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 19 atvērt nodaļuma Nr. 3003-19. žurnāls Nr. 300000074420, lēmuma datums: 27.08.2001, tiesnesis Viviāna Zīpa		
12.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 30 atvērt nodaļuma Nr. 3003-30. žurnāls Nr. 300000099600, lēmuma datums: 26.09.2001, tiesnesis Olita Blūmfelde		
13.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 10 atvērt nodaļuma Nr. 3003-10. žurnāls Nr. 300000111677, lēmuma datums: 10.10.2001, tiesnesis Viviāna Zīpa		
14.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 14 atvērt nodaļuma Nr. 3003-14. žurnāls Nr. 300000174973, lēmuma datums: 10.01.2002, tiesnesis Velta Karzone-Kere		
15.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 15 atvērt nodaļuma Nr. 3003-15. žurnāls Nr. 300000174982, lēmuma datums: 10.01.2002, tiesnesis Velta Karzone-Kere		
16.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 1 atvērt nodaļuma Nr. 3003-1. žurnāls Nr. 300000186865, lēmuma datums: 12.02.2002, tiesnesis Māra Balode		
17.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 16 atvērt nodaļuma Nr. 3003-16. žurnāls Nr. 300000192449, lēmuma datums: 08.02.2002, tiesnesis Velta Karzone-Kere		
18.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 22 atvērt nodaļuma Nr. 3003-22. žurnāls Nr. 300000278675, lēmuma datums: 16.07.2002, tiesnesis Velta Karzone-Kere		
19.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 5 atvērt nodaļuma Nr. 3003-5. žurnāls Nr. 300000308056, lēmuma datums: 21.08.2002, tiesnesis Olita Blūmfelde		
20.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 3 atvērt nodaļuma Nr. 3003-3. žurnāls Nr. 300000321921, lēmuma datums: 24.09.2002, tiesnesis Viviāna Zīpa		
21.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 27 atvērt nodaļuma Nr. 3003-27. žurnāls Nr. 300000436765, lēmuma datums: 18.03.2003, tiesnesis Liāna Bērzina		
22.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 4 atvērt nodaļuma Nr. 3003-4. žurnāls Nr. 300000559947, lēmuma datums: 23.09.2003, tiesnesis Ināra Zarina		
23.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 25 atvērt nodaļuma Nr. 3003-25. žurnāls Nr. 300000620584, lēmuma datums: 09.12.2003, tiesnesis Dace Jansone		
24.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 9 atvērt nodaļuma Nr. 3003-9. žurnāls Nr. 300000678576, lēmuma datums: 17.02.2004, tiesnesis Sarmīte Stūrmane		
25.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 2 atvērt nodaļuma Nr. 3003-2. žurnāls Nr. 300000690378, lēmuma datums: 08.03.2004, tiesnesis Skaidrite Temļakova		
26.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 8 atvērt nodaļuma Nr. 3003-8. žurnāls Nr. 300000716050, lēmuma datums: 31.03.2004, tiesnesis Velta Karzone-Kere		
27.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 13 atvērt nodaļuma Nr. 3003-13. žurnāls Nr. 300001049221, lēmuma datums: 10.05.2005, tiesnesis Olita Blūmfelde		
28.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 26 atvērt nodaļuma Nr. 3003-26. žurnāls Nr. 300001184430, lēmuma datums: 22.09.2005, tiesnesis Skaidrite Temļakova		
29.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 20 atvērt nodaļuma Nr. 3003-20. žurnāls Nr. 300001609672, lēmuma datums: 20.09.2006, tiesnesis Sarmīte Stūrmane		

- 30.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 21 atvērt nodalījuma Nr. 3003-21.
Žurnāls Nr. 300001745831, iemuma datums: 04.11.2006, tiesnesis Valts Karāne-Ķerā
- 31.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 23 atvērt nodalījuma Nr. 3003-23.
Žurnāls Nr. 300001773501, iemuma datums: 06.12.2006, tiesnesis Ināra Tabaroviča
- 32.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 12 atvērt nodalījuma Nr. 3003-12.
Žurnāls Nr. 300001841674, iemuma datums: 04.01.2007, tiesnesis Oļga Rūmīte
- 33.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 7 atvērt nodalījuma Nr. 3003-7.
Žurnāls Nr. 300001910258, iemuma datums: 12.02.2007, tiesnesis Sarmīte Stūrmane
- 34.1. Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 23 atvērt nodalījuma Nr. 3003-23.
Žurnāls Nr. 300001924357, iemuma datums: 21.02.2007, tiesnesis Ināra Krakdanga

Ieraksta Nr.	I. daļa 2. iedaļa No nekustama īpašuma atdalītie zemes gabali, servitūti un reālāstu pārgrozījumi un dzēsumi	Daļa	Platība, lielums
--------------	---	------	------------------

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	II. daļa 1. iedaļa Īpašnieks, dzimšanas gads, vieta, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Daļa	Summa
--------------	---	------	-------

- 1.1. Īpašnieks: KEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000048491.
- 2.1. Pamats: 2000. gada 13. marta uziņa Nr.690 par zemes piederību.

Žurnāls Nr. 9128(2000), iemuma datums: 02.06.2000, tiesnesis Zviana Zipa

Ieraksta Nr.	II. daļa 2. iedaļa Atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vērsanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem	Daļa	Summa
--------------	---	------	-------

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	III. daļa 1. iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūrina nekustamu īpašumu	Daļa	Platība, lielums
--------------	--	------	------------------

- 1.1. Atzīme - uz zemes atrodas dzīvojamā ēka, kuras dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
- 2.1. Atzīme - ūdensvads -0.01 km (iezīmēts shematiski)
- 3.1. Atzīme - gāzes vads 0.12 km (iezīmēts shematiski)
- 4.1. Atzīme - siltumtrase 0.01 ha (iezīmēts shematiski)
- 5.1. Atzīme - centrālie elektrotīkli 0.4 kv kabelis 0.09 km (iezīmēts shematiski)
- 6.1. Atzīme - kanalizācija 0.14 km (iezīmēts shematiski)
- 7.1. Atzīme - A/s Lattelekom sakaru līnija 0.01 km (iezīmēts shematiski)
- 8.1. Pamats: 2000. gada 13. marta uziņa Nr.690 par zemes piederību.

Žurnāls Nr. 9128(2000), iemuma datums: 02.06.2000, tiesnesis Zviana Zipa

Ieraksta Nr.	III. daļa 2. iedaļa Pārgrozījumi 1. iedaļas ierakstos, ierakstu un pārgrozījumu dzēsumi	Daļa	Platība, lielums
--------------	--	------	------------------

Nav ierakstu



LATVIJAS REPUBLIKA

Rīgas rajona

Ķekavas pagasta

dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 8 - "Atvari"

Zemes kadastra N° 8070-008-1269

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši *Ķekavas pagasta padomes 1995.gada 14.jūnija lēmumam Nr.4.8*

Robežu plāns sastādīts pēc 1998.gada robežu uzmērīšanas materiāliem M 1:500

Zemes kopplatība ir 0.2281 ha

Zemes īpašums reģistrēts _____

zemes grāmatu nodaļas _____ zemes grāmatā

_____ gada _____

Nodalījuma (folijas) N° _____


Zemes grāmatu nodaļas priekšnieks: _____

VALSTS ZEMES DIENESTS

Rīgas rajona nodaļa

Nod. vadītājs

E. Kāpostis



LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas
Rīgas rajona filiāles
Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojs

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TEHNISKĀ PASE

Arhīva lieta Nr. 1045 - 001

Rīgas rajons

Pilsēta

iela, prosp.

Nākotnes

mājas Nr.

8

Pagasts

Ķekavas

māju nosaukums

Atvari

Kadastra Nr: 8070-008-1269

Visa zemes gabala (parceles) laukums (m²) 2281

Aphūves laukums (m ²)	868.0
-----------------------------------	-------

Uz zemes gabala atrodošās būves

Būves Nr.	Būves nosaukums	Datums	Datums	Datums
		Inventarizācijas vērtība	Inventarizācijas vērtība	Inventarizācijas vērtība
001	Dzīvojamā māja	19/01/2000.		
		84596.-		
Būvju inventarizācijas vērtība kopā:		84596.-		
Zemes kadastrālā vērtība:				
Nekustamā īpašuma vērtība:				
Sastādīja: <i>Skutelis</i>				
Pārbaudīja: <i>Il-</i>		I.Lielmeža		

LR VZD LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ NODAĻA
RĪGAS RAJONA FILIĀLE

BŪVES

TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETA

NR. 1045 - 001
(lapu skaits 8)

BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS

8 0 7 0 - 0 0 8 - 1 2 6 9 - 0 0 1

ADRESE

Rajons	Rīgas
Pilsēta	
Pagasts	Ķekavas
Ciems	
Iela	Nākotnes
Mājas nosaukums	"Atvari"
Mājas Nr.	8

Filiāles Nekustamā īpašuma vērtēšanas
biroja vadītājs

V.Salmanis

Z.V.

1999.gada 2 2 0 1

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪJUMU

Inventarizācijas pasūtītājs

Ķekavas pagasta padome

Personas kods

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UR kods

9	0	0	0	0	0	4	8	4	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Iesniegtais dokuments

iesniegums Nr. 27

Dokumenta datums

1	7	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Inventarizācijas veids

Pilna - pirmreizēja

Pasūtījuma pieņemšanas datums

1	7	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Inventarizējamā objekta
apskošanas datums

1	9	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Iepriekšējās inventarizācijas lietas
Nr.

1045

Datums

--	--	--	--	--	--	--	--

Tehniskās inventarizācijas darbus
izpildīja

A. Skutelis

Izpildes datums

1	9	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Tehniskās inventarizācijas darbus
pārbaudīja

I. Lielmeža

Pārbaudes datums

1	9	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

INFORMĀCIJA PAR BŪVI

Būves galvenais izmantošanas veids	Dzīvojamā ēka	
Būves apbūves laukums (m ²)	868	
Būves kapitalitātes grupa	I	
Būves stāvu skaits	III	
Būves ārscenu materiāls	0 9	ķieģeļi, paneli
Būves kopējā platība (m ²)	2561.9	
Telpu grupu kopējā platība būvē (m ²)		
Telpu grupas izvietojums būvē	1.,2.un 3.stāvs	
Telpu grupu skaits būvē		
Dzīvokļu skaits būvē	0 3 0	
Būves sekciju skaits		
Būves ekspluatācijā uzsākšanas gads		
Atzīme par būves pieņemšanu ekspluatācijā		
Patvalīgās būvniecības pazīmes	nav	
Būvtilpums (m ³)	9032	
Būves galvenā izmantošanas veida platība (m ²)	982.10	
Būves pārējie izmantošanas veidi		
, tā platība		
, tā platība		
, tā platība		

Būves dzīvojamās platība (m²)

982.10

Būves kvalitāte

Laba

Būves fiziskais nolietojums, kopā%

17%

Piebūvju skaits

--	--	--


Būves ģeokods

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Būves labiekārtojums

Pilns


TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS NR. 1045-001 lapa 5



CEĻS


BŪVES NOVIETNES SHĒMA		Būves kadastra apzīmējums	
		8070	008 4169 001
Izpildīja <i>A. Skutelis</i>	Paraksts <i>A. Skutelis</i>	Datums 19.01.2000.	
Pārbaudīja <i>J. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>J. Lielmeža</i>	Datums	

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS NR. 1045-001/A lapa 6




BŪVES P STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	1265	001
Izpildīja <i>A. Smiļčs</i>	Paraksts <i>A. Smiļčs</i>	Datums 19.01.2000.			
Pārbaudīja <i>I. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>I. L.</i>	Datums			

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS NR. 1045-001/A lapa 7



BŪVES <u>1</u> STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		<u>8070</u>	<u>008</u>	<u>1269</u>	<u>001</u>
Izpildīja <u>A. Smitelis</u>	Paraksts <u>A. Smitelis</u>	Datums <u>19.01.2000.</u>			
Pārbaudīja <u>I. LIELMEŽA</u>	Paraksts <u>I. Lielmeža</u>	Datums			

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS NR. 1045-001/A lapa 9



BŪVES 3. STĀVA PLĀNS

Būves kadastra apzīmējums

8070 008 1269 001

Izpildīja A. Skutelis

Paraksts A. Skutelis

Datums 19.01.2000.

Pārbaudīja J. LIELMEŽA

Paraksts

Datums

PLĀNA EKSPLIKĀCIJA

Rajons: **Rīgas**

Pagasts:

Ķekavas

māju nos.

" ATVARI "

ielā, prosp.

Nākotnes

mājas Nr.

Ieraksta datums	Cēlnei Nr.001/sekcija	Stāvs	Dzīvokļu Nr.	Telpu Nr.	Telpu nosaukumi	Tumsa, pastunda	Laukums pēc iekšējiem izmēriem							Telpu iekš. augst.
							tajā skaitā							
							dzīvojamā platība							
							ēkas kop. platība	kop.platība	tajā skaitā bez apk.	lodžija			Palīgelpas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	A	P		1	Pagrabs		6.80						6.80	2.10
				2	Pagrabs		9.20						9.20	"
				3	Pagrabs		18.00						18.00	"
				4	Pagrabs		31.90						31.90	"
				5	Pagrabs		34.70						34.70	"
				6	Pagrabs		13.10						13.10	"
				7	Kāpņu telpa		4.90						4.90	"
				Pagraba stāvs A sekc.kopā:			118.60						118.60	
	B			1	Pagrabs		8.90						8.90	2.10
				2	Pagrabs		6.10						6.10	"
				3	Pagrabs		30.60						30.60	"
				4	Pagrabs		10.60						10.60	"
				5	Pagrabs		33.10						33.10	"
				6	Pagrabs		12.70						12.70	"
				7	Kāpņu telpa		4.90						4.90	"
				Pagraba stāvs B sekc.kopā:			106.90						106.90	
	C			1	Pagrabs		8.90						8.90	2.10
				2	Pagrabs		16.90						16.90	"
				3	Pagrabs		19.50						19.50	"
				4	Pagrabs		7.80						7.80	"
				5	Pagrabs		31.10						31.10	"
				6	Pagrabs		5.50						5.50	"
				7	Pagrabs		8.90						8.90	"
				8	Kāpņu telpa		4.90						4.90	"
				Pagraba stāvs C sekc.kopā:			103.50						103.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	D	P		1	Pagrabs		11.90						11.90	2.10
				2	Pagrabs		33.90						33.90	"
				3	Pagrabs		10.60						10.60	"
				4	Pagrabs		30.90						30.90	"
				5	Pagrabs		5.60						5.60	"
				6	Pagrabs		8.80						8.80	"
				7	Kāpņu telpa		4.90						4.90	"
				Pagraba stāvs D sekc.kopā:			106.60						106.60	
	E			1	Pagrabs		12.90						12.90	2.10
				2	Pagrabs		26.50						26.50	"
				3	Pagrabs		11.20						11.20	"
				4	Pagrabs		33.60						33.60	"
				5	Pagrabs		6.20						6.20	"
				6	Pagrabs		9.25						9.25	"
				7	Kāpņu telpa		4.90						4.90	"
				Pagraba stāvs E sekc.kopā:			104.55						104.55	
				Viss pagraba stāvs kopā:			540.15						540.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2		A	Kāpņu telpa		15.70						15.70	8.45
				B	Kāpņu telpa		15.70						15.70	
				C	Kāpņu telpa		15.70						15.70	
				D	Kāpņu telpa		15.70						15.70	
				E	Kāpņu telpa		15.70						15.70	
				Kāpņu telpas kopā:			78.50						78.50	

Sastādīja

A.Skutelis

A.Skutelis

Pārbaudīja:

I.Lielmeža

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99	A	1	1.	1	Istaba		18.40	18.40						2.50
				2	Istaba		8.40	8.40						"
				3	Istaba		11.30	11.30						"
				4	Gaitenis		10.20						10.20	"
				5	Tualetes		1.20						1.20	"
				6	Vannas istaba		2.60						2.60	"
				7	Virtuve		10.00						10.00	"
				8	Lodžija		7.90			7.90				
				9	Lodžija		7.70			7.70				
				10	Sienas skapis		0.90						0.90	"
					1.dzīvoklis kopā:		78.60	38.10		15.60			24.90	
			2.	1.	Istaba		11.20	11.20						2.50
				2.	Istaba		16.40	16.40						"
				3.	Virtuve		9.40						9.40	"
				4.	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6.	Gaitenis		6.60						6.60	"
				7.	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8.	Lodžija		8.00			8.00				
					2.dzīvoklis kopā:		55.80	27.60		8.00			20.20	
		2	3	1	Istaba		11.80	11.80						2.50
				2	Istaba		9.20	9.20						"
				3	Istaba		18.60	18.60						"
				4	Virtuve		9.70						9.70	"
				5	Gaitenis		11.80						11.80	"
				6	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				7	Tualetes		1.20						1.20	"
				8	Lodžija		7.90			7.90				
				9	Lodžija		7.70			7.70				
				10	Sienas skapis		0.90						0.90	"
					3.dzīvoklis kopā:		81.30	39.60		15.60			26.10	
			4	1.	Istaba		11.50	11.50						2.50
				2.	Istaba		16.50	16.50						"
				3.	Virtuve		9.40						9.40	"
				4.	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6.	Gaitenis		6.50						6.50	"
				7.	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8.	Lodžija		8.00			8.00				
					4.dzīvoklis kopā:		56.10	28.00		8.00			20.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	A	3	5	1	Istaba		11.30	11.30						2.50
				2	Istaba		8.70	8.70						"
				3	Istaba		18.60	18.60						"
				4	Virtuve		9.80						9.80	"
				5	Gaitenis		11.90						11.90	"
				6	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				7	Tualete		1.20						1.20	"
				8	Lodžija		7.90			7.90				
				9	Lodžija		7.70			7.70				
				10	Sienas skapis		0.90						0.90	"
					5.dzīvoklis kopā:		80.50	38.60		15.60			26.30	
			6	1.	Istaba		11.70	11.70						2.50
				2.	Istaba		16.70	16.70						"
				3.	Virtuve		9.50						9.50	"
				4.	Vannas istaba		2.70						2.70	"
				5.	Tualete		1.30						1.30	"
				6	Gaitenis		6.90						6.90	"
				7	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8	Lodžija		8.00			8.00				
					6.dzīvoklis kopā:		57.40	28.40		8.00			21.00	

Sastādīja

A.Skutelis


A.Skutelis

Pārbaudīja:

I.Lielmeža


I.Lielmeža

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LĒĢAS NR. 1045-001/B lapa 14



BŪVES P STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	1269	001
Izpildīja <i>A. Smutelis</i>	Paraksts <i>A. Smutelis</i>	Datums 19.01.2000.			
Pārbaudīja <i>I. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>I. Lielmeža</i>	Datums			


TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LĒĢAS NR. 1046-001/B. lapa 16



BŪVES  STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	1269	001
Izpildīja <i>A. Šutelis</i>	Paraksts <i>A. Šutelis</i>	Datums 19.01.2000.			
Pārbaudīja <i>I. LILMEŽA</i>	Paraksts <i>Il-</i>	Datums			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	B	1	7	1	Istaba		11.80	11.80						2.50
				2	Istaba		6.80	6.80						"
				3	Istaba		18.00	18.00						"
				4	Virtuve		11.00						11.00	"
				5	Vannas istaba		2.70						2.70	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.20						8.20	"
				8	Sienas skapis		0.90						0.90	"
				9	Lodzija		8.00			8.00				
				10	Lodzija		3.80			3.80				
					7.dzīvoklis kopā:		72.50	36.60		11.80			24.10	
			8	1.	Istaba		12.20	12.20						2.50
				2.	Istaba		15.40	15.40						"
				3.	Virtuve		8.90						8.90	"
				4.	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				5.	Tualetes		1.30						1.30	"
				6.	Gaitenis		6.20						6.20	"
				7.	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8.	Lodzija		8.00			8.00				
					8.dzīvoklis kopā:		55.10	27.60		8.00			19.50	
		2	9	1	Istaba		11.90	11.90						2.50
				2	Istaba		6.90	6.90						"
				3	Istaba		18.10	18.10						"
				4	Virtuve		11.00						11.00	"
				5	Vannas istaba		2.70						2.70	"
				6	Tualetes		1.40						1.40	"
				7	Gaitenis		8.10						8.10	"
				8	Sienas skapis		0.90						0.90	"
				9	Lodzija		8.00			8.00				
				10	Lodzija		3.90			3.90				
					9.dzīvoklis kopā:		72.90	36.90		11.90			24.10	
			10	1.	Istaba		11.70	11.70						2.50
				2.	Istaba		15.70	15.70						"
				3.	Virtuve		9.20						9.20	"
				4.	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6	Gaitenis		6.10						6.10	"
				7	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8	Lodzija		8.00			8.00				
					4.dzīvoklis kopā:		55.00	27.40		8.00			19.60	

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS NR. 1045-001/c lapa 20



BŪVES  STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	1269	001
Izpildīja <i>A. Skutelis</i>	Paraksts <i>A. Skutelis</i>	Datums 19.01.2000.			
Pārbaudīja <i>I. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>I. Lielmeža</i>	Datums			


TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS NR. 1045-001/C lapa 22



BŪVES 2. STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	469	001
Izpildīja <i>A. Skuteļs</i>	Paraksts <i>A. Skuteļs</i>	Datums <i>19.01.2000.</i>			
Pārbaudīja <i>I. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>Il-</i>	Datums			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	C	1	13	1	Istaba		11.60	11.60						2.50
				2	Istaba		7.10	7.10						"
				3	Istaba		17.70	17.70						"
				4	Virtuve		11.40						11.40	"
				5	Vannas istaba		2.70						2.70	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.60						8.60	"
				8	Sienas skapis		0.40						0.40	"
				9	Lodžija		8.00			8.00				
				10	Lodžija		3.80			3.80				
					13.dzīvoklis kopā:		72.60	36.40		11.80			24.40	
			14	1.	Istaba		11.10	11.10						2.50
				2.	Istaba		17.70	17.70						"
				3.	Virtuve		8.90						8.90	"
				4.	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6.	Gaitenis		6.10						6.10	"
				7.	Sienas skapis		0.40						0.40	"
				8.	Lodžija		8.00			8.00				
					14.dzīvoklis kopā:		55.80	28.80		8.00			19.00	
		2	15	1	Istaba		11.80	11.80						2.50
				2	Istaba		7.10	7.10						"
				3	Istaba		18.00	18.00						"
				4	Virtuve		11.50						11.50	"
				5	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.50						8.50	"
				8	Sienas skapis		0.40						0.40	"
				9	Lodžija		7.70			7.70				
				10	Lodžija		3.80			3.80				
					15.dzīvoklis kopā:		72.50	36.90		11.50			24.10	
			16	1.	Istaba		10.80	10.80						2.50
				2.	Istaba		17.50	17.50						"
				3.	Virtuve		8.80						8.80	"
				4.	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				5.	Tualetes		1.30						1.30	"
				6	Gaitenis		6.30						6.30	"
				7	Sienas skapis		0.50						0.50	"
				8	Lodžija		8.00			8.00				
					16.dzīvoklis kopā:		55.70	28.30		8.00			19.40	


TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS NR. 1045-001/0 lapa 28



BŪVES 2. STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	1269	001
Izpildīja <i>A. Santelis</i>	Paraksts <i>A. Santelis</i>	Datums 19.01.2000.			
Pārbaudīja <i>I. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>I. Lielmeža</i>	Datums			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	D	1	19	1	Istaba		11.90	11.90						2.50
				2	Istaba		7.10	7.10						"
				3	Istaba		17.50	17.50						"
				4	Virtuve		11.00						11.00	"
				5	Vannas istaba		2.70						2.70	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.30						8.30	"
				8	Sienas skapis		0.40						0.40	"
				9	Lodžija		8.00			8.00				
				10	Lodžija		3.80			3.80				
					19.dzīvoklis kopā:		72.00	36.50		11.80			23.70	
			20	1.	Istaba		12.00	12.00						2.50
				2.	Istaba		16.90	16.90						"
				3.	Virtuve		9.10						9.10	"
				4.	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6.	Gaitenis		5.90						5.90	"
				7.	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8.	Lodžija		8.00			8.00				
					20.dzīvoklis kopā:		56.10	28.90		8.00			19.20	
		2	21	1	Istaba		11.90	11.90						2.50
				2	Istaba		7.10	7.10						"
				3	Istaba		17.50	17.50						"
				4	Virtuve		11.00						11.00	"
				5	Vannas istaba		2.70						2.70	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.30						8.30	"
				8	Sienas skapis		0.40						0.40	"
				9	Lodžija		8.00			8.00				
				10	Lodžija		3.80			3.80				
					21.dzīvoklis kopā:		72.00	36.50		11.80			23.70	
			22	1.	Istaba		12.00	12.00						2.50
				2.	Istaba		16.90	16.90						"
				3.	Virtuve		9.10						9.10	"
				4.	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6.	Gaitenis		5.90						5.90	"
				7.	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8.	Lodžija		8.00			8.00				
					22.dzīvoklis kopā:		56.10	28.90		8.00			19.20	

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LĒHTAS NR. 1045-001/E lapa 32



BŪVES  STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	1269	001
Izpildīja <i>A. Sauteris</i>	Paraksts <i>A. Sauteris</i>	Datums	19.01.2000.		
Pārbaudīja <i>I. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>I. Lielmeža</i>	Datums			

TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LĪDZĀS NR. 1045-001/E lapa 34



BŪVES 2. STĀVA PLĀNS

Būves kadastra apzīmējums

8070 008 1469 001

Izpildīja A. Sautelis

Paraksts A. Sautelis

Datums 19.01.2000.

Pārbaudīja I. LIELNEĒA

Paraksts

Datums

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99	E	1	25	1	Istaba		12.00	12.00						2.50
				2	Istaba		7.10	7.10						"
				3	Istaba		18.40	18.40						"
				4	Virtuve		4.20						4.20	"
				5	Priekštelpa		3.90						3.90	"
				6	Tualetes		2.50						2.50	"
				7	Tualetes		1.30						1.30	"
				8	Gaitenis		8.20						8.20	"
				9	Sienas skapis		0.40						0.40	"
				10	Lodžija		7.60			7.60				
				11	Lodžija		3.80			3.80				
					25.dzīvoklis kopā:		69.40	37.50		11.40			20.50	
			26	1.	Istaba		11.70	11.70						2.50
				2.	Istaba		16.20	16.20						"
				3.	Virtuve		8.90						8.90	"
				4.	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6.	Gaitenis		6.30						6.30	"
				7.	Sienas skapis		0.80						0.80	"
				8.	Lodžija		8.00			8.00				
					26.dzīvoklis kopā:		55.60	27.90		8.00			19.70	
		2	27	1	Istaba		12.10	12.10						2.50
				2	Istaba		7.10	7.10						"
				3	Istaba		18.40	18.40						"
				4	Virtuve		9.40						9.40	"
				5	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.80						8.80	"
				8	Sienas skapis		0.50						0.50	"
				9	Lodžija		7.70			7.70				
				10	Lodžija		3.80			3.80				
					27.dzīvoklis kopā:		71.50	37.60		11.50			22.40	
			28	1.	Istaba		11.60	11.60						2.50
				2.	Istaba		16.40	16.40						"
				3.	Virtuve		8.80						8.80	"
				4.	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6	Gaitenis		6.30						6.30	"
				7	Sienas skapis		0.80						0.80	"
				8	Lodžija		8.00			8.00				
					28.dzīvoklis kopā:		55.60	28.00		8.00			19.60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99	E	3	29	1	Istaba		12.20	12.20						2.50
				2	Istaba		7.30	7.30						"
				3	Istaba		18.30	18.30						"
				4	Virtuve		9.40						9.40	"
				5	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.80						8.80	"
				8	Sienas skapis		0.50						0.50	"
				9	Lodžija		7.70			7.70				
				10	Lodžija		3.80			3.80				
					29.dzīvoklis kopā:		71.70	37.80		11.50			22.40	
			30	1.	Istaba		11.70	11.70						2.50
				2.	Istaba		16.30	16.30						"
				3.	Virtuve		8.60						8.60	"
				4.	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				5.	Tualetes		1.20						1.20	"
				6.	Gaitenis		6.30						6.30	"
				7.	Sienas skapis		0.80						0.80	"
				8.	Lodžija		8.00			8.00				
					30.dzīvoklis kopā:		55.40	28.00		8.00			19.40	

Pagraha stāvs kopā:	540.15					540.15
Dzīvokļi kopā:	1943.20	982.10		307.30		653.80
Kāpņu telpas kopā:	78.50					78.50
Visa celtnē kopā:	2561.85	982.10		307.30		1272.45

Sastādīja


A.Skutelis



Pārbaudīja:

I.Lielmeža

Dalums

BŪVES  STĀVA PLĀNS

Būves kadastra apzīmējums

8070 008 1269 001

Izpildīja *A. Skutelis*

Paraksts *A. Sestaks*

Datums 19.01.2000.

Pārbaudīja *T. LIELMEŽA*

Parakeets

Datums

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	D	3	23	1	Istaba		17.40	17.40						2.50
				2	Istaba		7.20	7.20						"
				3	Istaba		12.10	12.10						"
				4	Virtuve		11.10						11.10	"
				5	Vannas istaba		2.50						2.50	"
				6	Tualete		1.10						1.10	"
				7	Gaitenis		8.60						8.60	"
				8	Sienas skapis		0.50						0.50	"
				9	Lodžija		8.00			8.00				
				10	Lodžija		3.80			3.80				
					23.dzīvoklis kopā:		72.30	36.70		11.80			23.80	
			24	1.	Istaba		12.00	12.00						2.50
				2.	Istaba		17.10	17.10						"
				3.	Virtuve		9.00						9.00	"
				4.	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				5.	Tualete		1.20						1.20	"
				6	Gaitenis		6.20						6.20	"
				7	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8	Lodžija		8.00			8.00				
					24.dzīvoklis kopā:		56.50	29.10		8.00			19.40	

Sastādīja

A.Skutelis




Pārbaudīja:

I.Lielmeža



TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LĪSTAS NR. 1245-001/D lapa



BŪVES 3. STĀVA PLĀNS

Būves kadastra apzīmējums

8070 008 1269 001

Izpildīja A. Skutelis

Paraksts A. Skutelis

Datums 19.01.2000

Pārbaudīja I. LIELMEŽA

Paraksts

Datums

BŪVES ☒ STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums	
		8070	008 1269 001
Izpildīja <i>A. Skutelis</i>	Paraksts <i>A. Skutelis</i>	Datums	19.01.2000.
Pārbaudīja <i>T. UELMEŽA</i>	Paraksts <i>T. Uelmeža</i>	Datums	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	C	3	17	1	Istaba		11.60	11.60						2.50
				2	Istaba		7.10	7.10						"
				3	Istaba		18.00	18.00						"
				4	Virtuve		11.40						11.40	"
				5	Vannas istaba		2.70						2.70	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.60						8.60	"
				8	Sienas skapis		0.40						0.40	"
				9	Lodžija		8.00			8.00				
				10	Lodžija		3.80			3.80				
					17.dzīvoklis kopā:		72.90	36.70		11.80			24.40	
			18	1.	Istaba		10.80	10.80						2.50
				2.	Istaba		17.50	17.50						"
				3.	Virtuve		8.90						8.90	"
				4.	Vannas istaba		2.40						2.40	"
				5.	Tualetes		1.30						1.30	"
				6.	Gaitenis		6.30						6.30	"
				7.	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8.	Lodžija		8.00			8.00				
					18.dzīvoklis kopā:		55.80	28.30		8.00			19.50	

Sastādīja

A.Skutelis


A. Skutelis

Pārbaudīja:

I.Lielmeža


M-

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LĒĢAS NR. 1046-001/C lapa 23



BŪVES 3. STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	1269	001
Izplidīja <i>A. Skutelis</i>	Paraksts <i>A. Skutelis</i>	Datums 19.01.2000.			
Pārbaudīja <i>I. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>I. Lielmeža</i>	Datums			

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LIETAS NR. 1045-001/c lapa 21



BŪVES 1 STĀVA PLĀNS

Būves kadastra apzīmējums

8070

008

1269

001

Izpildīja A.Šteitels

Paraksts A.Šteitels

Datums 19.01.2000.

Pārbaudīja J.LIELMEŽA

Paraksts

Datums

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.11.99.	B	3	11	1	Istaba		11.80	11.80						2.50
				2	Istaba		6.90	6.90						"
				3	Istaba		18.00	18.00						"
				4	Virtuve		11.00						11.00	"
				5	Vannas istaba		2.80						2.80	"
				6	Tualetes		1.30						1.30	"
				7	Gaitenis		8.30						8.30	"
				8	Sienas skapis		0.90						0.90	"
				9	Lodzija		8.00			8.00				
				10	Lodzija		3.90			3.90				
					11.dzīvoklis kopā:		72.90	36.70		11.90			24.30	
			12	1.	Istaba		11.70	11.70						2.50
				2.	Istaba		16.10	16.10						"
				3.	Virtuve		9.20						9.20	"
				4.	Vannas istaba		2.60						2.60	"
				5.	Tualetes		1.30						1.30	"
				6.	Gaitenis		6.10						6.10	"
				7.	Sienas skapis		0.60						0.60	"
				8.	Lodzija		8.00			8.00				
					12.dzīvoklis kopā:		55.60	27.80		8.00			19.80	

Sastādīja

A.Skutelis


A. Skutelis

Pārbaudīja:


I.Lielmeža

I. Lielmeža

TEHNISKAS INVENTARIZĀCIJAS LĪDZĀS NR. 1045-001/B lapa 17



BŪVES 3. STĀVA PLĀNS		Būves kadastra apzīmējums			
		8070	008	1269	001
Izpildīja <i>A. Skuteļs</i>	Paraksts <i>A. Skuteļs</i>	Datums 19.01.2000.			
Pārbaudīja <i>I. LIELMEŽA</i>	Paraksts <i>I. Lielmeža</i>	Datums			

BŪVES  STĀVA PLĀNS

Būves kadastra apzīmējums

8070 008 1269 001

Izpildīja *J. Skutelis*

Paraksts *C. E. Senter*

Datums 19.01.2000

Pārbaudīja I. LIELMEŽA

Paraksts	
----------	---

Datums

ANDRIS ŠUMSKIS
LBS sertifikāti: Nr.20-061-K;
20-2640; 20-4087; 4-01197
Ganību dāmis 24c, Rīga, LV-1006
M. +371 2927 4663
Skype: andris.sumskis
e-pasts: andrisshumskis@inbox.lv

Objekts: DZĪVOJAMĀ MĀJA
Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Pasūtītājs: SIA „Ķekavas nami”

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sējuma Nr. 01

Marka: TIS

Izpildītājs:



Andris Šumskis
LBS sertif.: 20-4087

RĪGA. 2017.GADS.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ēkas būvkonstrukciju apraksts ar novērtējumiem.
2. Tehniskās apsekošanas atzinums ar slēdzienu.
3. Vērtētāja neatkarības apliecinājums.

Pielikumā:

- Apsekošanas uzdevums;
- Fotofiksācijas materiāli.

Pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15
"Būvju tehniskā apsekošana"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr. 337)

Būvinženieris Andris Šumskis LBS sertifikāts 20-4087; talr. 29274663

(apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums

Dzīvojamās mājas, 80700081269, Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123

(būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese)

SIA „Ķekavas nami”, reģ. Nr. 40003359306

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Atzinums izsniegts **2017.gada 21.februārī**

Andris Šumskis

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi

1.1.	būves veids	11220103 Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
1.2.	apbūves laukums (m ²)	868
1.3.	būvtilpums (m ³)	9032
1.4.	kopējā platība (m ²)	2561.9
1.5.	stāvu skaits	virszemes 3, pazemes 1
1.6.	zemes vienības kadastra apzīmējums	8070 008 1269
1.7.	zemesgabala platība (m ² - pilsētās, ha - lauku teritorijās)	2281
1.8.	būves iepriekšējais īpašnieks	Ķekavas pagasta pašvaldība

1.9.	būves pašreizējais īpašnieks	Dzīvokļu īpašnieki
1.10.	būvprojekta autors	
1.11.	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums	
1.12.	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)	
1.13.	būves konservācijas gads un datums	
1.14.	būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads	
1.15.	būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas gads un datums	Invent.lieta Nr.1045-001 19.01.2000.

2. Situācija

2.1.	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam
Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām	
Gruntsgabals ar kad.Nr. 8070 008 1269 atrodas Nākotnes ielā 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Kopumā apbūves atbilst apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.	
2.2.	būves izvietojums zemesgabalā
Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums	
	
Situācijas plans.	



Ēka situēta gruntsgabala vidū.

Aprobežojumi:

- 1.ūdensvads 0,01km (iezīmēts shematiski)
- 2.gāzes vads 0,12km(iezīmēts shematiski)
- 3.siltumtrase 0,01km(iezīmēts shematiski)
- 4.centrālie elekt. 0.4kV kabelis 0.09km(iezīmēts shematiski)
- 5.kanalizācija 0.14km(iezīmēts shematiski)
- 6.A/S "Lattelecom" sakaru līnija 0,01km(iezīmēts shematiski)

2.3. būves plānojums

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam

Būve līdz šim lietota kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Būves plānojums atbilst lietošanas veidam.

3. Teritorijas labiekārtojums

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
3.1.	brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi	50%
Gar ēkas ieejām iet brauktuve (skatīt fotofiksāciju F-1;2, lapas Nr.1,2). Brauktuve ir no asfalta seguma. Apmierinošā stāvoklī. Piebraucamais ceļš no dienvidu ielas. Gar ēkas ieejām un uz ieejām iet ietve (skatīt fotofiksāciju F-1;2;3;4;5;6;7;8, lapas Nr.1-4). Brauktuve ir no betona bruģakmens seguma. Vietām izdrupusi virskārta. Daļēji apmierinošā stāvoklī. Saimniecības laukumu pie mājas nav.		
3.2.	bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi	
Nav ierīkots.		
3.3.	apstādījumi un mazās arhitektūras formas	40%
Starp ieejas celiņiem ierīkots zāliens ar dekoratīvo krūmu stādījumiem (skatīt fotofiksāciju F-2-8, lapas Nr.1-4). Ēkas galos un rietumu pusē zāliens ar atsevišķu koku stādījumiem (skatīt fotofiksāciju F-1;9-14, lapas Nr.1-7). Rietumu pusē pie E bloka ierīkots dekoratīvais dārziņš (skatīt fotofiksāciju F- 14, lapas Nr.7).		
3.4.	nožogojums un atbalsta sienas	
Nav ierīkots.		

4. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsektas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
4.1.	pamati un pamatne	20%

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu.

Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādes, līmetņošana, laboratorijas analīze, to apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība

Pamati un pamatne – apsekošanas laikā pamatu atšurfēšana, grunts laboratoriskā analīze un pretestības aplēses netiek veiktas. Augstuma atzīmes netiek mērītas, tās tiek parādītas topogrāfiskajā uzmērijumā.

Ēkai ir lentveida pamati zem nesošajām gāzbetona garsienām un sarkanā lodes ķieģeļa 380 mm šķērssienām. Pamati no pagraba telpām redzamajā daļā būvēti no pagraba sienu betona blokiem, ķieģeļu mūrējuma un cokola paneļiem un reizē ir ēkas pagraba sienas 400 mm platumā (skatīt fotofiksāciju F-16, lapa Nr.8).

Mitruma klātbūtne pagraba konstrukcijās (skatīt fotofiksāciju F-16, lapa Nr.8) liecina, ka vertikālā hidroizolācija pamatiem ir tehniski neapmierinošā stāvoklī - vertikālā hidroizolācija ir daļēji vai pilnīgi nefunkcionējoša, kā arī esošie risinājumi nespēj novērst virsūdeņu ieplūšanu gar pamatiem/pagraba telpu ārsienu.

Ēkai apkārt ir betona plātņu apmale. Apmale deformējusies, ar izdrupumiem, aizaugusi ar zāli (skatīt fotofiksāciju F-23;24, lapa Nr.12). Netiek nodrošināta virsūdeņu novadīšana prom no ēkas cokola un pagraba sienām, kā rezultātā uz cokola novērojami mitruma radīti melni un zaļi plankumi – bioloģiski veidojumi. Cokolam nelieliem laukumiem nodrupis apmetums.

Apmalei ir ieliekumu, tai kritums uz ēkas cokola pusi, apkārtējā teritorija augstāka par apmali, īpaši tas redzams C bloka daļā (skatīt fotofiksāciju F-24, lapa Nr.12), apmale aizaug ar zāli.

Cokolā nodrupušais apmetums atsedz pagraba sienu blokus.

Slēdziens par pamatiem un pamatni

Tā kā apsekošanas laikā netika novērotas deformācijas, kas liecinātu par pamatu vai pamatnes nestspējas problēmām, tad var uzskatīt, ka pamatu konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Tā kā apsekošanas laikā pagraba telpās tika konstatēts mitrums, tad var uzskatīt, ka pagraba telpas nav aizsargātas pret virsūdeņu nokļūšanu tajās – par virsūdeņu pastiprinātu (nelabvēlīgu) klātbūtni liecina mitruma radītie melnie un zaļie plankumi, cokola apdares daļas bojājumi.

Jānorāda, ka mitruma un sala ietekmē būtiski pastiprinās materiālu destrukcija – īpaši, to materiālu, kas vairākus gadus atradušies agresīvā vides (mitrums un

sals) ietekmē, līdz ar to neveicot pasākumus (piemēram, remontu) virsūdeņu novadīšanai un konstrukciju aizsardzībai pret virsūdeņu nelabvēlīgo ietekmi – vertikālās hidroizolācijas izbūvi, cokola daļas remontu, lietusūdens novadsistēmas zemes līmenī pārbūvi, u.c., pagraba sienu, kas ir arī visas ēkas pamati, tehniskais stāvoklis var būtiski pasliktināties.

4.2.	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes	25%
------	---	-----

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādājums). Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji

Sienu materiālu stiprības aplēses, laboratoriskās pārbaudes, sienu atšurfēšana un kontrolzondēšana netiek veikta.

Ēka kopā sastāv no piecām sekcijām. Pēc tipveida projekta būvētā piecsekciju ēka. Ēka ir ar pagrabu. Ieeja katras sekcijas pagrabā ir blakus ieejai uz kāpņu telpu.

Pagrabstāva nesošās sienas – pamatu turpinājums, kas aprakstīts sadaļā

4.1.Pamati un pamatnes.

Virszemes konstrukcijas – sarkano lodes ķieģeļu nesošās šķērssienas 38 cm biezumā un gala sienas 64cm biezumā.

Garensienas veido pašnesošie gāzbetona bloki, kas stiprināti nesošajās ķieģeļu šķērssienās.

Ķieģeļu gala sienām fasādē mitruma un sala ietekmē veidojušies mūra izdrupumi. Plašāki mūra izdrupumi mitruma un sala ietekmē novērojami fasādē augšējos stāvos. Sienu virsmu izdrupumi izteiktāki augšējos stāvos varētu būt veidojies no nekvalitatīva parapeta seguma. Apsekošanas laikā parapeta veltnu materiāla segumam bojājumi netika novēroti.

Ievērojamāki mūra izdrupumi novērojami nesošo mūra šķērssienu galiem un pie ieejām (skatīt fotofiksāciju F-26;49, lapa Nr.13,25). Apsekošanas laikā tika novērotas plaisas un apmetuma izdrupumi kāpņu telpās (skatīt fotofiksāciju F-30;31;33;34, lapas Nr.15,16,17). Plaisas šajās šķērssienās varētu būt radušās pamatu deformācijas rezultātā mitruma iespaidā izskalojot pamatni.

Pirms remontdarbu uzsākšanas plaisas obligāti nepieciešams novērot, uzliktot tām ģipša markas. Ja plaisām netiek novērota kustība – paplašināšanās, tās jāaiztaisa ar remontsastāvu. Ja plaisām tiek novērota paplašināšanās, jāveic pamatu izpēte, lai konstatētu cēloni pamatu deformācijai un jāizstrādā būvprojekta risinājums pamatu nostiprināšanai.

Slēdziens par nesošām sienām

Tā kā apsekošanas laikā nav konstatētas nesošo konstrukciju – sienu

deformācijas, kas liecinātu par nestspējas problēmām, tad var uzskatīt, ka to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Novērotas plaisas sienas apdarē kāpņu telpas nesošajā sienā. Plaisas varētu būt radušās pamatu deformācijas rezultātā mitruma iespaidā izskalojot pamatni. Šīm plaisām nepieciešams veikt novērošanu, uzliekot tām ģipša markas un, atkarībā no novērošanas rezultātiem, jāveic pasākumi plaisu likvidēšanai.

Pret apkārtējo vidi neaizsargātām ķieģeļu ārsienām konstatēti ievērojami virsmas izdrupumi. Šie bojājumi liecina par materiāla novecošanu un nespēju pretoties vides agresīvai ietekmei. Lai aizsargātu ārsienu konstrukcijas no vides nelabvēlīgās ietekmes, ir nepieciešams vai nu izbūvēt apdares slāni – ārsienu siltināšanu, vai ārsienu izdrupušās vietas remontēt un pēc tam pārklāt ar hidrofobu materiālu.

4.3.	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas	
------	---	--

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls		
--	--	--

Nav izbūvēti.

4.4.	pašnesošās sienas	
------	-------------------	--

		25%
--	--	-----

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls		
---	--	--

Pašnesošās sienas – Kā pašnesošās sienas kalpo garensienu ārsienu gāzbetona bloki 250mm. Blokiem mitruma iespaidā novērojami virsmas apdares bojājumi zem parapeta un gar logiem (skatīt fotofiksāciju F-7;8, lapa Nr.4).

Pašnesošo ķieģeļu mūra nesošo sienu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams par apmierinošu. Lai aizsargātu ārsienu paneļus no vides nelabvēlīgās ietekmes, ir nepieciešams vai nu izbūvēt apdares slāni – paneļu siltināšanu, vai izdrupušās vietas remontēt un pēc tam pārklāt ar hidrofobu materiālu.

Atdalošā un tvaika izolācija nav ierīkotas.

4.5.	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	
------	--	--

		20%
--	--	-----

Ārsienu šuvju hermetizācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, jo nav novēroti trūkumi, kas liecinātu par pretējo.

Tā kā atsevišķām pagraba telpu sienām tika konstatēti mitruma plankumi, vertikālā hidroizolācija vai nu nav ierīkota, vai arī ir sliktā tehniskā stāvoklī. Veicot ēkas vienkāršotās renovācijas darbus, ieteicams atsegt pamatus no ārpuses un ierīkot vertikālo hidroizolāciju.

Slēdziens par šuvju hermetizāciju un hidroizolāciju

Ārsienu šuvju hermetizācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Šuvju hermetizācija ir cieši saistīta ar mūra materiālu tehnisko stāvokli, ārsienu mūra savlaicīgu remontu, un aizsargpārklājuma izveidošanu. Savlaicīgi neveicot iepriekšminētos pasākumus, šuvju hermetizācija nenodrošinās uzstādāmās prasības.

Hidroizolācijas tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā daļēji apmierinošs, jo

pagraba telpās ir konstatēts mitrums, kas liecina par mitruma migrāciju no grunts uz iekštelpām. Mitruma nokļūšana iekštelpās nozīmē, ka hidroizolācija funkcionē nepilnīgi vai vispār nefunkcionē. Lai pilnvērtīgi ar garantiju, varētu ekspluatēt pagraba telpas, ir jāveic vertikālās hidroizolācijas atjaunošana/izveidošana, izvēloties atbilstošus risinājumus ne tikai pagraba sienu vertikālai aizsardzībai, bet arī nodrošinot pagraba grīdas un sienas savienojuma mezglu aizsardzībai – veidojot pa telpu kontūru noslēgtu hidroizolācijas sistēmu.

4.6.	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi	20%
------	---------------------------------------	------------

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija

Pārsegums – saliekamie dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi, kas balstīti uz nesošajām sienām. Pagarbstāvē līmenī paneļi balstīti uz pagraba sienu bloku sienām, starpstāvos – uz mūra šķērsienām. Pārsegumam netika novērotas deformācijas.

Mitruma plankumi ar krāsas nolupumu tika novēroti uz sienas augšējā stāvā un griestiem pie jumta lūkas. Tas liecina, ka jumta segumam ir nekvalitatīvs savienojums ar jumta lūkas sieniņām (skatīt fotofiksāciju F-32, lapas Nr.16).

Slēdziens par pārsegumiem

Pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un tā nestspēja ir pietiekama.

4.7.	būves telpiskās noturības elementi	
------	------------------------------------	--

Būves telpisko noturību nodrošina savstarpēji samonolitizētas konstrukcijas – pamati, pagraba sienas, virszemes daļa un pārsegums. Tā kā apsekošanas laikā nav konstatēti defekti, kas liecinātu par pretējo, tad var uzskatīt, ka ēkas risinājumi nodrošina būves telpisko noturību.

4.8.	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietussūdens novadsistēma	25%
------	---	------------

Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem

Ēkai trešā stāva pārsegums kalpo par jumta nesošo konstrukciju. Ēkai ir izbūvēts savietotais jumts ar ruļļveida materiālu – ruberoīda segums bituma

mastikā ar pietiekamu slīpumu uz revīzijas pusi (skatīt fotofiksāciju F-40-49, lapas Nr.20-25). Jumta seguma izbūvēs kvalitāte ir vērtējama kā vidēja, jo novēroti vairāki defekti – segums viļņains, redzamas plaisas saduršuvēs, bet, tā kā nav konstatēta mitruma ietekme iekštelpās, tad var pieņemt, ka jumta segums pašlaik nodrošina iekštelpu aizsardzību no mitruma aizsardzības. Parapeta sākotnējais segums bijis cinkotais jumta skārds, kas ar korozijas pazīmēm. Vietām tomēr palicis jumta skārds ar korozijas pazīmēm.

Notekas un teknes

Cinkota skārda virszegas teknes un notekcaurules, kurām konstatēti neblīvi savienojumi, kā arī korozijas un mehāniskie bojājumi. Noteku un tekņu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams par **neapmierinošu**

Slēdziens par jumta konstrukcijām un elementiem

Apsekošanas laikā nav konstatēti būtiski vai kritiski jumta konstrukciju vai elementu bojājumi.

Jumta seguma viļņainums ir saistāms ar pamatnes virsmas nelīdzenumu, kas noteikti ir jālikvidē pirms jumta seguma maiņas, kas tiktu izdarīts, ja jumta segumu siltinātu, vai arī nepieciešams veikt virsmas līdzināšanu ar atbilstošu risinājumu.

Ierīkot jaunas notekas un teknes.

4.9.	balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi	30%
------	-------------------------------------	------------

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls

Lodžijas

Ēkai vienā sānu fasādē starp nesošajām šķērssienām pie visiem dzīvokļiem ir izbūvētas lodžijas, kā arī gar dienviņu puses gala sienu (skatīt fotofiksāciju F-9;10;11;12;13;14, lapās Nr.5,6,7). Par lodžiju nesošo konstrukciju kalpo nesošās mūra šķērssienas. mūra sienās stiprinātas lodžiju pārseguma plātnes. Lodžiju grīdas/pārseguma paneļu ārmalas sākotnēji bijušas nosegtas ar cinkotā jumta skārdu. Tas laikā gaitā korodējis, vietām pavisam izlūzis.

Dažām plātnēm apakšpusē tika novēroti mitruma radīti melni plankumi un apdares nodrupumi, kas liecina, ka mitrums no augšējām lodžijām netiek novadīts lejā un mērcē grīdas plātņi.

Atsevišķas lodžijas aizstiklotas ar logiem, kas nostiprināti koka karkasā. (skatīt fotofiksāciju F-9;10;11;12;13;14, lapās Nr.5,6,7). Koka rāmjiem nolupis krāsojums, daļēji sadrupis koka karkass. Apakšējo stāvu lodžijām priekšā drošības nolūkos ievietots metāla režģojums.

Lodžiju margas sākotnēji bijušas metāla ar koka vairogiem, laika gaitā tās papildinātas ar dažāda materiāla aizpildījumu (skatīt fotofiksāciju F-9;10;11;12;13;14, lapās Nr.5,6,7). Vietām metāla margas izlūzušas un tukšumi aizpildīti ar dēļiem.

Vienā lodžijā patvaļīgi uzmūrēta siena (skatīt fotofiksāciju F-12, lapā Nr.6)

Slēdziens par lodžijām

Lodžiju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, jo netika novērota

paneļu deformācija. Jāatjauno paneļu malu nosedzošie skārda lāseņi.
Par tehniski neapmierinošu vērtējams lodžiju norobežojums, kas obligāti jāremontē/jānomaina saskaņā ar izstrādātu būvprojektu, tā sakārtojot arī ēkas vizuālo izskatu.

Lieveņi

Ēkai ieeja sekcijās izvietota ielas pusē. Ieejām lieveņa daļa veidota no monolītā dzelzsbetona plātnēm. Pakāpieni monolītā dzelzsbetona (skatīt fotofiksāciju F-4;5;7, lapas Nr.2,3,4). Lieveņi ar izdrupumiem, neapmierinošā tehniskā stāvoklī. To virsmu nepieciešams remontēt.

Jumtiņi

Par ieejas jumtiņu kalpo konsolveida saliekamās dzelzsbetona plātnes. Plātnēm ruļļveida segums un malu apšuvums. Malu apšuvumam redzama korozija. No apakšas plātnēm redzami mitruma radīti plankumi un apdares nodrupumi, kas liecina par jumtiņa seguma bojājumiem (skatīt fotofiksāciju F-25, lapa Nr.13). Jumtiņa salaiduma vietā ar ēku nav hermētiska savienojuma un mitrumu tiek bojātas dzelzsbetona konstrukcijas (skatīt fotofiksāciju F-15;18;27, lapas Nr.8,9,14). Jumtiņam nav organizēta lietus ūdens novadīšana.

Slēdziens par ieejas mezgliem

Ieejas mezgliem konstatēti dažādi bojājumi – to kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Jumtiņiem obligāti nomainām segums, lai novērstu tālāku dzelzsbetona konstrukciju mērcēšanu.

4.10.	kāpnes un pandusi	25%
-------	-------------------	-----

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes

Kāpnes no saliekamā dzelzsbetona laidim, kas balstīti uz saliekamiem dzelzsbetona kāpņu laukumiem, kuri savukārt balstīti nesošajās ķieģeļu šķērssienās. Pakāpienu un kāpņu laukumu virsmā dažviet novērojami virsmas izdrupumi. Kopumā kāpņu laidī un kāpņu laukumi apmierinošā tehniskā stāvoklī (skatīt fotofiksāciju F-28;29, lapas Nr.14,15).

Kāpņu margas metāla konstrukcijas ar plastikāta lenteri. Plastikāts ar robiem, vietām tā vispār nav (skatīt fotofiksāciju F-28;29, lapas Nr.14,15). Kāpņu lenteru apdare neapmierinošā stāvoklī.

Kāpņu telpu sienās novērotas plaisas, izdrupumi (skatīt fotofiksāciju F-33;34;30, lapas Nr.15,17). Kāpņu sienu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs, jo sienām nav novēroti būtiski bojājumi.

Slēdziens par kāpnēm

Objektā esošo kāpņu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs, jo kāpnēm nav novēroti nesošo konstrukciju būtiski bojājumi.

Ieteikums saremontēt pakāpienu un kāpņu laukumu izdrupušo virsmu un atjaunot kāpņu lenteru apdari vietās, kur tās nav. Nepieciešams veikt kāpņu

telpas kosmētisko remontu.		
4.11.	starp sienas	25%
Starpsienveidi un konstrukcijas, skaņas izolācija		
Starpsienas – ķieģeļu mūra 120mm biezumā. Kopumā starpsienas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī – būtiskas plaisas apmetumā un deformācijas nav konstatētas. Skaņas izolācija starpsienās nav ierīkota.		
4.12.	grīdas	
Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija		
Grīdu konstrukcija – betona grīdas uz grunts pagraba. Virs pagraba – šķiedrvielu plātnes uz koka gulšņiem, 2 kārtām papes un minerālvates siltumizolāciju b=30mm uz pagraba pārseguma paneļiem. Stāvos šķiedrvielu plātnes uz ģipša javas izlīdzinošās kārtas virs pārsegumu paneļiem.		
Virssegumu veidi - preskartona, keramikas plātnīšu un linoleja, kas ilgstošas ekspluatācijas laikā nolietotojušies un novecojuši, - vēlams ieklāt jaunus virssegumus.		
4.13.	ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas	30%
Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes		
Ieejas ārdurvis ēkā ir koka ar stiklojumu. Ieejas durvis uz pagraba koka, (skatīt fotofiksāciju F-4-8, lapas Nr.2,3,4). Ārdurvis neapmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ieteicams nomainīt.		
Ēkai daļēji nomainīti plastmasas logi un tie ir labā tehniskā stāvoklī. Mazākā daļa ailu aizpildījumu ir ievērojami nolietotojušies, kā arī koka logu konstrukcija nenodrošina nepieciešamās siltuma noturības prasības.		
Slēdziens par ailu aizpildījumiem		
Nomainītie plastmasa logi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.		
Būtu jāparedz jaunu logu ar stikla paketēm uzstādīšana.		
Ailu aizpildījumu atbilstību energoefektivitātes prasībām izvērtēt atbilstoši konkrētai situācijai.		
4.14.	apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi	
Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām		
Ēkai ir centralizētā apkure.		
4.15.	konstrukciju un materiālu ugunsizturība	

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma uguns aizsarglīdzekļi, šo līdzekļu atbilstība standartiem, uguns aizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības un dūma aizsardzības aspektā		
Ēkas konstrukcijām netika novēroti bojājumi, kas vājinātu būves mehānisko stiprību, stabilitāti un būves lietošanas drošību atbilstoši LBN 405-15 prasībām.		
4.16.	ventilācijas šahtas un kanāli	15%
Ventilācijas kanāli no sanmezgliem un virtuvēm izvietoti šķērssienās kā ventilācijas bloki un caur dzelzsbetona pārseguma (skatīt fotofiksāciju F-41-44, lapas Nr.21,22) izvadīti virs jumta. Ventilācijas kanāli mūrēti no sarkaniem lodes ķieģeļiem. Kanālu galiem virs jumta nav novērojami ķieģeļu izdrupumi, izņemot vienu izvadu (skatīt fotofiksāciju F-47, lapas Nr.24) . Kanāli ir pārsegti, līdz ar to tiek pasargāti no nokrišņu iekļūšanas tajos.		
4.17.	liftu šahtas	
Nav izbūvēti.		
4.18.	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas	35%
Iekšējo virsmu apdares veidi		
<u>Telpas apdare</u> – apmetums un krāsojums, atsevišķās telpās piekārtie griesti, tapetes, ka arī keramikas plātnīšu apdare. Ēkas iekšējā apdare dažādos dzīvokļos ir ļoti atšķirīga. Kopumā kāpņu telpu iekšējā apdare atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī, iespēju robežās var veikt kosmētisko remontu.		
4.19.	ārējā apdare un arhitektūras detaļas	30%
Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls		
Apsekojot objektu, konstatēti apdares slāņa bojājumi cokola daļā. Bojājumi cokola daļā liecina par mitruma migrāciju no grunts/ zemes, kas savukārt liecina par nefunkcionējošu vai nepilnvērtīgi funkcionējošu horizontālo hidroizolāciju pie pamata cokola. Koka logu skārda palodzēm novērojama korozija. Mainot koka logus, obligāti nomaināmas arī palodzes. Konstatēta virkne mitruma bojājumu sarkanā lodes ķieģelī. Kopumā ēkas apdares tehniskais stāvoklis vērtējams par neapmierinošu .		
4.20.	citas būves daļas	

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
5.1.	aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji	30%
Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas <u>Ūdensapgāde</u> Ēka pievienota pilsētas ūdensvada tīkliem. Ēkas iekšējais ūdens stāvvads montēts galvenokārt atklāti no melnā tērauda caurulēm Ø 25 mm (skatīt fotofiksāciju F-19;38, lapas Nr.10;19). Apsekošanā konstatēta virkne ūdensapgādes sistēmas defektu un nepilnību: • Cinkoto cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums – 30 gadi, ir pārsniegts, cauruļvadu no melnajām tērauda gāzes vadu caurulēm – 15 gadi ir pārsniegts, • Cauruļvadus bojājusi korozija; cauruļvadi dažviet remontēti, tos metinot vai nomainot atsevišķus posmus; • Lielākā daļa noslēdzošās armatūras bojāta un aizsērējusi. Visi iekšējie maģistrālie guļvadi, nomainīti uz PVC caurulēm 65 mm (skatīt fotofiksāciju F-16;20;21, lapas Nr.8,10,11) Pārējie cauruļvadi, kā arī noslēdzošās armatūras elementi ievērojami nolietotojušies un bojāti, - tad telpu ūdensapgādes sistēmas tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā daļēji apmierinošs. <u>Kanalizācija</u> Ēka ir pievienota pilsētas inženiertīkliem. Ēkas iekšējais kanalizācijas tīkls izbūvēts no Ø 50 un 100 mm ķeta caurulēm; atsevišķi pievadi nomainīti ar plastmasas caurulēm (skatīt fotofiksāciju F-17;19;37, lapas Nr. 9,10,19). Ēkas iekšējās kanalizācijas sistēmas tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā daļēji apmierinošs, jo apsekošanā konstatētas nepilnības un defekti: • Nomainīti tikai atsevišķi cauruļvadu posmi, turklāt to nomaiņa veikta bez noteiktas sistēmas; • Lielākā daļa ēkas cauruļvadu nolietotojušies, savienojumu vietās neblīvi, dažviet mehāniski bojāti, atsevišķās vietās remontēti, uzliekot žņaugus. Santehniskās ierīces (sēdpodi, skalojamās kastes, izlietnes) telpās atrodas dažādā tehniskā stāvoklī.		
5.2.	karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji. žāvētāji. ar cieto kurināmo apkurināmie	80%

	ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi	
Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums		
Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma nefunkcionē. Ir palikušas caurules karstā ūdens ūdensvada sistēmai, kas jau daļēji demontēta. Karstais ūdens tiek nodrošināts ar elektrisko boileru palīdzību. Kas atrodas katrā dzīvoklī. (skatīt fotofiksāciju F-37, lapas Nr.19)		
5.3.	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi	
Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas veids, tīkla shēma, cauruļvadi, sūkņi iekārtas, ugunsdzēsības krāni, šļūtenes un stobri. Hidrauliskā pārbaude.		
Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu iekārtas. Automātiskās vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaišu atbilstība standartiem. Bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums.		
Dūmaizsardzības risinājumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekārtas. Rezerves elektroapgāde, automātiskā vadība, bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmas kalpošanas ilgums		
Nav ierīkotas.		
5.4.	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi	35%
Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Būves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda		
Siltummezgla renovācijas gads nav zināms. Siltuma avots ir siltumtīkli. Ēkas pagrabstāvā izvietots siltummezgls (skatīt fotofiksāciju F-22, lapas Nr.11). Siltummezglu apkalpo pilsētas siltumtīklu darbinieki un apsaimniekošanas uzņēmuma tehniskie speciālisti.		
Siltummezgls ir automatizēts un nodrošina siltumnēsēja temperatūru atbilstoši ārēja gaisa temperatūrai.		
Ēkas iekšējie apkures cauruļvadi montēti galvenokārt atklāti no tērauda caurulēm Ø 20 un 30 mm, iekšējās maģistrālās caurules Ø 40 mm. Daudzi siltumapgādes sistēmas cauruļvadi rūšējuši, it sevišķi iekšējie maģistrālie cauruļvadi pagrabstāvā (skatīt fotofiksāciju F-20, lapas Nr.10).		

Cauruļvadu izolācija daudzviet iztrūkst, ir bojāta un kļuvusi trausla un tā vairs nepilda savas funkcijas. Tas rada nepamatoti lielus siltuma enerģijas zudumus un pazemina apkures un radiatoru siltumapgādes sistēmu darbības efektivitāti. Apkures un siltumapgādes iekšējo maģistrālo cauruļvadu vidējais normatīvais kalpošanas ilgums – $40 \div 50$ gadi nav pārsniegts, cauruļvadu siltuma izolācijai – 10 gadi, pašlaik **ir pārsniegts**.

Jāmaina visu iekšējo maģistrālo apkures cauruļvadu siltuma izolācija.

5.5.	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori	40%
------	--	------------

Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums

Ēkā izveidota viencaurules sistēma, pamatā neregulējama (regulējoša armatūra pie sildķermeņiem nav uzstādīta) apkures sistēma, kurā kā sildķermeņi izmantoti tērauda radiatori un konvektori. Dažos dzīvokļos nomainīti radiatori (skatīt fotofiksāciju F-36;39, lapas Nr.18,20). Sistēmas kopējā darbības laikā regulāri nav veikti profilaktiskie pasākumi. Rezultātā apkures sistēma aizsērējusi, konvektori nesilda vienmērīgi un nav nepieciešamā siltuma atdeve, iekšējā temperatūra apsekotajos dzīvokļos ir diezgan atšķirīga. Tehniskais stāvoklis vērtējams par **neapmierinošu**.

5.6.	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta	30%
------	---	------------

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi

Piespiedu mehāniskās nosūces un pieplūdes ventilācijas sistēmas un gaisa kondicionēšanas iekārtas nav ierīkotas. Esošās dabīgās ventilācijas uzlabošanai būtu jāparedz visas dzīvojamās telpās, kā arī virtuvēs uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes vārstus. Nepieciešams pārbaudīt, iztīrīt, kā arī salabot ventilācijas šahtas.

5.7.	atkritumu vadi un kameras	
------	---------------------------	--

Sauso atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls; savākšanas kameras, atkritumu lūkas, vēdināšana un citi elementi

Nav ierīkotas.

5.8.	gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji	
------	---	--

Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra


Atbilstoši LBN 402 Latvijas būvnormatīvam LBN 402 „Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi” visas gāzes vadu un aparātu apskates, tehnisko apkopi un remontu veic specializētās gāzes saimniecības ekspluatācijas organizācijas saskaņā ar attiecīgām normām, instrukcijām, noteikumiem un metodiskiem norādījumiem.

5.9.	elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises	30%
Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaisēs, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežurapgaismojumam, pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti. Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi		
Telpu grupa ir pieslēgta Ķekavas pilsētas elektrotīkliem. Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises regulāri kontrolē un veic atbilstošos mērījumus VAS „Latvenergo” pārstāvji, piemērojot būvnormatīva LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve” un attiecīgās institūcijas prasības. Ēkā ierīkota gan zemapmetuma, gan virsapmetuma elektroinstalācija. Praktiski visa elektroinstalācija, daļa slēdžu un rozešu, kā arī atsevišķi apgaismojuma ķermeņi ir fiziski un morāli nolietotojušies, savus resursus praktiski izsmēluši un to tālāka ekspluatācija, bez attiecīgas rekonstrukcijas, nav ekonomiski pamatojama. Zibensaizsardzību nodrošina zibensietaise, kas ierīkota dzīvojamā mājā Nākonē ielā 6.		
5.10.	apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas	
Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi		
Centralizētas iekārtas nav ierīkotas.		
5.11.	vājstrāvas tīkli un ietaises	20%
Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi		
Ēkā ierīkoti telefonu un datoru tīkli, kas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī.		
5.12.	lifta iekārta	
Liftu skaits un izmantošanas veids, celjspēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas priekšlaukums. Montāžas gads, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis		
Ēkā nav liftu.		
5.13.	citas ietaises un iekārtas	

6. Ārējie inženiertīkli

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
6.1.	ūdensapgāde	
Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi. Hidranti		
		
Piegādā SIA "Ķekavas nami". Atrodas apmierinošā stāvoklī.		
6.2.	kanalizācija	
Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietusūdens kanalizācija un lietusūdens noteku sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās		

sanitārtehniskās ierīces		
Nodrošina SIA „Ķekavas nami”. Uz pilsētas kanalizācijas tīklu. Atrodas apmierinošā stāvoklī. Skatīt plānu punktā 6.1. un 6.4.		
6.3.	drenāžas sistēma	
Nav ierīkota		
6.4.	siltumapgāde	
Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta		
		
Piegādā SIA “Ķekavas nami”. Atrodas apmierinošā stāvoklī.		
6.5.	gāzes apgāde	
Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta		
Piegādā AS „Latvijas Gāze”. Atrodas apmierinošā stāvoklī.		
6.6.	zibensaizsardzība	
Zibensaizsardzību nodrošina zibensietaise, kas ierīkota dzīvojamā mājā Nākonēs ielā 6.		



6.7.	citas sistēmas	
Nav		

7. Kopsavilkums

7.1.	būves tehniskais nolietojums	35%
Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstruktijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā (apkopojums tabulā), piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām		
1. Ēkas virszemes sienu un nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis liecina, ka pamatnes un pamatu nestspēja ir pietiekama pastāvošo slodžu uzņemšanai – sienu izkļaušanās un deformācijas nav konstatētas. 2. <u>Pagraba sienas</u> – pamatā no monolītā dzelzsbetona blokiem, cokola paneļiem, kā arī atsevišķas māla celtniecības ķieģeļu un silikātķieģeļu mūra daļas cementa javā (skatīt fotofiksāciju F-16, lapas Nr.8). Pagraba sienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, konstatēti vienīgi nelieli lokāli mitruma bojājumi ar apmetuma nobrukumu ārsienu cokolā. Mitruma bojāto cokola daļu tehniskais stāvoklis vērtējams par neapmierinošu, - šajā zonās jāparedz betona sanācijas darbi un apmetuma atjaunošana. 3. <u>Virszemes sienas</u> – šķērssienas sarkano lodes ķieģeļu mūris 38 un 64 cm biezumā, cementa javā. Garensienas gāzbetona bloki ar krāsotu apmetumu. Ķieģeļu mūra nesošo sienu tehniskais stāvoklis, kopumā vērtējams par apmierinošu. Ārsienās, atsevišķos posmos konstatētas nelielas rukuma plaisas, izdrupumi un mitruma plankumi. Mitruma bojāto mūra sienu daļu tehniskais stāvoklis vērtējams par neapmierinošu, - šajā zonā jāparedz ķieģeļu mūra sanācijas darbi. Plaisas varētu būt izsauktas kā pamatu deformācijas, tā mitruma un sala iedarbības rezultātā uz sienu materiālu. Arī šīm plaisām nepieciešams uzlikt ģipša markas un veikt to novērošanu, lai pieņemtu lēmumu par tālāku rīcību. Ja plaisu paplašināšanās netiek novērota, tās jāaiztaisa ar remontsastāvu. Ja plaisām tiek novērota paplašināšanās, jāveic pamatu izpēte, lai konstatētu cēloni pamatu deformācijai un jāizstrādā būvprojekta risinājums pamatu nostiprināšanai. 4. <u>Norobežojošās konstrukcijas</u> – koka savietotie logi, kā arī, iespējams, vecie PVC stikla pakešu logi, mūra daļas ārsienas, kā arī ēkas 1.stāva grīdas konstrukcija un bēniņu pārsegums, tehniskās apskates laikā,		

- neatbilst LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem Nr.495, jo **nenodrošina norobežojošo konstrukciju atbilstību šim būvnormatīvam** – būtu jāparedz konstrukciju siltināšanas pasākumi, kas izskatāmi, atsevišķi izstrādātā projektā.
5. Pagraba un starpstāvu pārsegumi – saliekamā dzelzsbetona dobie paneļi 22 cm biezumā, kā arī monolītā dzelzsbetona pārsegumi, kas balstīti nesošajās garenvirziena sienās, kopumā atrodas **apmierinošā** tehniskā stāvoklī.
 6. Pārsegumi - saliekamā dzelzsbetona dobie paneļi 220 mm biezumā, kas balstīti nesošajās mūra sienās – kopumā atrodas **apmierinošā** tehniskā stāvoklī.
 7. Horizontālā hidroizolācija – divas kārtas ruļļu materiāla bituma mastikā (vizuāli ruberoīda), kas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī.
 8. Jumta nesošā konstrukcija un iesegums – Ēkai ir izbūvēts savietotais jumts ar ruļļveida materiālu – ruberoīda segums bituma mastikā ar pietiekamu slīpumu uz revīzijas pusi. Kopumā jumta konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams par **apmierinošu**. Jumta seguma viļņainums ir saistāms ar pamatnes virsmas nelīdzenumu, kas noteikti ir jālikvidē pirms jumta seguma maiņas, kas tiktu izdarīts, ja jumta segumu siltinātu, vai arī nepieciešams veikt virsmas līdzināšanu ar atbilstošu risinājumu.
 9. Notekas un teknes – Ēkai ir ārējās lietuss ūdens savākšanas sistēma. Lietuss ūdens sistēmas tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams par **neapmierinošu**.
 10. Lodžiju nesošā konstrukcija un norobežojošā daļa - dzelzsbetona konsolveida gatavplāne iespīlēta ārsienā un stiprināta pie starpstāvu pārseguma plātnēm ar ieliekamo detaļu palīdzību. Lodžiju gatavplātne stiegrota ar metāla sietu, kur nesošās stiegras ir Ø10 A III, bet sadalošās Ø5 Bp I, pēc projekta, betona marka M 200 (B 15 klase), stiegru betona aizsargkārtā paredzēta 15 mm biezumā. Lodžijām metāla margas, no priekšpuses – viļņotās loksnes, kas stiprinātas pie metāla margu konstrukcijām.
 11. Lodžiju apsekošanas rezultāti – atsevišķu lodžiju dzelzsbetona pārsegumos, no apakšas, konstatēti sāļu izskalojumi un betona aizsargkārtas atdalīšanās, pakļaujot stiegrojumu korozijai – tehniskais stāvoklis vērtējams par daļēji apmierinošu. Rekomendējams, lodžijām, no apakšas atskaldīt plātņu bojāto un atdalījušos aizsargkārtu, korozijas bojāto stiegrojumu apstrādāt ar rūsas pārveidotāja sastāvu, kā arī normatīvās betona aizsargkārtas atjaunošanu ar M-100 remontjavu un analogiski atjaunojamas plātņu ārējās malas.
 12. Lieveni - vienlaidu, betona, nedaudz nodrupuši, bojāti mehāniski-kopumā atrodas daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, jāparedz remontdarbi.

13. Aiļu aizpildījumi – logi koka rāmjos, kā arī vairāki logi ar dubulto stiklojumu, PVC rāmjos, parastā stikla paketes. Koka durvis, kā arī plāksņi, finierētas koka un metāla durvis. Lielākā daļa aiļu aizpildījumu ir ievērojami nolietojušies, kā arī koka logu un durvju konstrukcija nenodrošina nepieciešamās siltuma noturības prasības. Būtu jāparedz jaunu logu ar stikla paketēm uzstādīšana un jaunu ārdurvju bloku uzstādīšana.
14. Ārējā apdare – sarkano lodes ķieģeļu mūris, no ārpuses ķieģeļu mūris izšuvots. Kā pašnesošās sienas kalpo garensienu ārsienu gāzbetona bloki ar apmestu krāsotu virsmu. Ārsienās, atsevišķos posmos konstatētas nelielas rukuma plaisas, mitruma plankumi, kā arī mitruma piesātinājums cokola daļā. Ķieģeļu mūra ārsienu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams par daļēji apmierinošu
15. Ēkas tehniskais un kvalitatīvais nolietojums noteikts Latvijas standartā LVS 412:2005 „Mājoklis. Dzīvojamo māju labiekārtojuma, nolietojuma un atbilstības apdzīvošanai noteikšana” noteiktajā kārtībā, ieviešot korekcijas atbilstoši likumdošanas un normatīvajiem aktiem, kas stājušies spēkā jau pēc minētā standarta apstiprināšanas.
16. Atbilstoši standarta 7.1.punktam, ēku tehniskais nolietojums kopumā noteikts, novērtējot tās pamatkonstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu tehnisko nolietojumu atbilstoši to īpatsvaram būvē. Vērtējamo ēkas konstruktīvo elementu īpatsvari pieņemti pēc 5.pielikuma Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumiem nr.48 „Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 4.punkta tabulas 4.ailes.
17. Apsekotā ēka atbilst V. kapitalitātes grupai – masveida apbūve. Atbilstoši 28.09.2010. MK noteikumi Nr.907 "Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi" ("LV", 156 (4348), 01.10.2010.), kurus pilnībā var attiecināt arī uz apsekoto ēku, atsevišķu apkures, ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī elektroapgādes sistēmas un elektrotehniskos ietaišu kalpošanas laiku līdzinās:
- apkures un siltumapgādes sistēmas
maģistrālajiem cauruļvadiem - 50 gadi;
 - apkures sistēmas stāvvadiem - 40 gadi;
 - aukstā ūdens melnām ūdensvadu caurulēm - 15 gadi;
 - karstā ūdens melnās tērauda gāzes caurules - 10 gadi;
 - cinkotām ūdensvadu caurulēm, aizbīdņiem,
ventiļiem, krāniem - 30 gadi;
 - keramikas rokas mazgātnes, keramikas klozetpodi,
tualetes krāni - 30 gadi;
 - čuguna radiatoriem - 50 gadi;
 - konvektoriem, tērauda radiatoriem - 40 gadi;

	• vēdināšanas kanāliem (sienās) - 60 gadi; • elektroapgādes sistēmai - 40gadi 18. Atsevišķu apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī elektroapgādes sistēmas un elektrotehniskos ietaišu kalpošanas laiks pārsniedz (vai tuvu tam) noteikto kalpošanas laiku un var secināt, galveno iekšējo inženiertīklu ekspluatācija ir apgrūtināta un neekonomiska, tie ir fiziski un morāli nolietotojušies, savus resursus praktiski izsmēluši un to tālāka ekspluatācija, bez attiecīgas rekonstrukcijas, nav ekonomiski pamatojama.
7.2.	secinājumi un ieteikumi
Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi	
Vadoties no tehniskajā atzinumā izklāstītā, var konstatēt un rekomendēt sekojošo: 1. Visas galvenās nesošās konstrukcijas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un nodrošina ēkas kopējo un atsevišķu elementu nestspēju noturību. 2. Apsekošanas laikā ēkām elektroinstalācijas pretestības mērījumi nav veikti. 3. Ārsienās, atsevišķos posmos konstatētas nelielas rukuma plaisas, lokāla apmetuma atdalīšanās un lokāli mitruma plankumi cokola daļā. Lokāli, mitruma bojāto mūra sienu daļu tehniskais stāvoklis vērtējams par neapmierinošu, - šajā zonā jāparedz ķieģeļu mūra sanācijas darbi. 4. Norobežojošās konstrukcijas – kāpņu telpu un koplietošanas telpu koka logi un durvis, sarkano lodes ķieģeļu mūra ārsienas, ēkas cokols, pagraba un jumta pārsegums, tehniskās apskates laikā, neatbilst LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteikumiem Nr.495, jo nenodrošina norobežojošo konstrukciju atbilstību šim būvnormatīvam – būtu jāparedz konstrukciju siltināšanas pasākumi, kas izskatāmi, atsevišķi izstrādātā projektā. 5. Rekomendējams, ieejas jumtiņiem, no apakšas atskaldīt plātņu bojāto un atdalījušos aizsargkārtu, korozijas bojāto stiegrojumu apstrādāt ar rūsas pārveidotāja sastāvu, kā arī normatīvās betona aizsargkārtas atjaunošanu ar M-100 remontjavu un analogiski atjaunojamas plātņu ārējās malas. 6. Plaisas varētu būt izsauktas kā pamatu deformācijas, tā mitruma un sala iedarbības rezultātā uz sienu materiālu. Arī šīm plaisām nepieciešams uzlikt ģipša markas un veikt to novērošanu, lai pieņemtu lēmumu par tālāku rīcību. Ja plaisu paplašināšanās netiek novērota, tās jāaiztaisa ar	

remont sastāvu. Ja plaisām tiek novērota paplašināšanās, jāveic pamatu izpēte, lai konstatētu cēloni pamatu deformācijai un jāizstrādā būvprojekta risinājums pamatu nostiprināšanai.

7. Atsevišķu apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī elektroapgādes sistēmas un elektrotehniskos ietaišu kalpošanas laiks pārsniedz (vai tuvu tam) noteikto kalpošanas laiku un var secināt, galveno iekšējo inženiertīklu ekspluatācija ir apgrūtināta un neekonomiska, tie ir fiziski un morāli nolietotojušies, savus resursus praktiski izsmēluši un to tālāka ekspluatācija, bez attiecīgas rekonstrukcijas, nav ekonomiski pamatojama.
8. Visi darbi veicami pēc atsevišķi izstrādāta un noteiktā kārtība saskaņota būvprojekta.

Piezīmes.

1. Ņemot vērā apsekošanas uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifiku un veikto apskati vai izpēti, aizpilda tikai atbilstošās atzinuma sadaļas vai papildina esošās sadaļas.
2. Atzinumu var papildināt ar atbilstošu lietošanas veidu būvju piemērojamos standartos noteikto rezultātu apkopojumu (tabulas, teksta informācija u.c.).

Tehniskā apsekošana veikta 2017.gada februārī

Sastādīja:



Valters Grudinskis

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

Būvinženieris:



Andris Šumskis

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)

III. VĒRTĒTĀJA NEATKARĪBAS APLIECINĀJUMS

Es, Andris Šumskis, sertificēts būvinženieris, apliecinu, ka neesmu ieinteresēts darījumos ar doto nekustamo īpašumu un darba apmaksa nav ietekmējusi atzinumu un slēdziena saturu.

Būvinženieris



A.Šumskis

APSEKOŠANAS UZDEVUMS

PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas nami”

OBJEKTS: Dzīvojamā māja (kad. Nr.8070 008 1269 001)

ADRESE: Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

APSEKOJUMA IZPILDĪTĀJS: Valters Grudinskis

APSEKOJUMA APSTIPRINĀTĀJS: Būvinženieris Andris Šumskis ar
LBS sertif. Nr.20-4087

UZDEVUMA TEMATS

Objektā: „Dzīvojamā māja (kadastra Nr. 8070 008 1269 001) Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123” veikt tehnisko apsekošanu un atzinumu. Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu un veikt būves tehnisko apsekošanu saskaņā ar 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām.

Darba apjoms

1. Būves un inženiertīklu vispārīga vizuālā apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves un inženierkomunikāciju bojājumus. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas, inženiertīklu vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei.
2. Tehniskā izpēte un konstrukcijas atsegšana ir nepieciešama, ja vizuālās apskates laikā konstatēti (fiksēti) redzami būves bojājumi, kas mazina ēkas stiprību vai noturību.

Ja būves vizuālās apskates laikā konstatē (fiksē) redzamus būves bojājumus, kas, iespējams, mazina ēkas stiprību vai noturību, apsekotājam ir pienākums informēt pasūtītāju un vienoties par tālākas nepieciešamās izpētes metodes (atsegumus, atrakumus, urbumus, kontroles mēraparātu izmantošana u.t.t.) izmantošanu.

3. Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā, kura ieteicamais saturs noteikts 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” pielikumā.
4. Atzinumam pievieno sekojošus apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus:
 - 4.1. konstrukciju apsekošanas kartogrammas (novietne, stāvu plāni);
 - 4.2. fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas, raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas, inženierkomunikāciju bojājumi, detaļas, sistēmu fragmenti);

PASŪTĪTĀJS: _____ (personas paraksts)

2017.gada 6. jūnijā

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS



F-1; Ēkas gala (Z) fasādes fragments.



F-2; Ēkas (AZ) fasādes fragments.



F-3; Ēkas (AD) fasādes fragments.



F-4; Ēkas (A) fasādes fragments. E bloks



F-5; Ēkas (A) fasādes fragments. D bloks



F-6; Ēkas (A) fasādes fragments. C bloks



F-7; Ēkas (A) fasādes fragments. B bloks



F-8; Ēkas (A) fasādes fragments. A bloks



F-9; Ēkas gala (D) fasādes fragments.



F-10; Ēkas (R) fasādes fragments. A bloks

DZĪVOJAMĀ MĀJA (KADASTRA NR. 8070 008 1269 001)
NĀKOTNES IELA 8, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV., LV-2123



F-11; Ēkas (R) fasādes fragments. B bloks



F-12; Ēkas (R) fasādes fragments. C bloks



F-13; Ēkas (R) fasādes fragments. D bloks



F-14; Ēkas (R) fasādes fragments. E bloks



F-15; Pagraba ieejas fragments. A bloks



F-16; Pagraba fragments. A bloks



F-17; Pagraba fragments. A bloks



F-18; Pagraba ieejas fragments. E bloks



F-19; Pagraba fragments. E bloks



F-20; Pagraba fragments. E bloks



F-21; Pagraba fragments ar ūdens skaitītāju. E bloks



F-22; Siltuma punkta fragments pagrabā. C bloks



F-23; Ēkas cokola fragments ar iesēdušos apmali. A bloks



F-24; Cokola fragments. C bloks



F-25; leejas fragments. A bloks



F-26; leejas fragments. E bloks



F-27; Kāpņu telpas ieejas fragment. A bloks



F-28; Kāpņu fragments. A bloks



F-29; Kāpņu fragments. A bloks



F-30; Kāpņu fragments. A bloks



F-31; Kāpņu fragments. A bloks



F-32; Kāpņu fragments ar izeju uz jumta. A bloks



F-33; Kāpņu telpas ieejas fragments. E bloks



F-34; Kāpņu fragments. E bloks



F-35; Kāpņu fragments ar izeju uz jumta. E bloks



F-36; Radiators dzīvoklī Nr.5. A bloks



F-37; WC mezgls dzīvoklī Nr.5. A bloks



F-38; Ūdens skaitītājs dzīvoklī Nr.6. A bloks



F-39; Radiators dzīvoklī Nr.6. A bloks



F-40; Jumta izejas fragments. A bloks



F-43; Jumta fragments. B bloks



F-44; Jumta fragments. C bloks



F-41; Jumta fragments. A bloks



F-42; Jumta fragments. B bloks



F-45; Jumta fragments. C bloks



F-46; Jumta fragments ar bojātu segumu. C bloks



F-47; Jumta fragments ar bojātu ventilācijas izvadu. D bloks




F-48; Jumta fragments. E bloks



F-49; Jumta fragments ar bojātiem ķieģeļiem. E bloks

TEHNISKAJĀS DOKUMENTĀCIJAS LĒSMA NR. 20-40-000/A lapa 1



fotofiksāciju vietas. A bloka pagrabs

TEHNISKAJĀS INVENTARIZĀCIJAS LĒRŠĀS NR. 20493-007/28 1. lapa 1




fotofiksāciju vietas. A bloka 1.stāvs

TEHNISKAJĀS INVENTARIZĀCIJAS LĒRŠĀS NR. 20493-007/28 2. lapa 2




fotofiksāciju vietas. A bloka 3.stāvs

TEHNISKAJĀS INVENTARIZĀCIJAS LĒRŠĀS NR. 20493-007/28 3. lapa 3



fotofiksāciju vieta. Siltuma punkta fragments pagrabā. C bloks

TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LĒRĒS NR. 2048-001/E lapa 3.1



fotofiksāciju vietas. E bloka pagrabs

TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LĒRĒS NR. 2048-001/E lapa 3.2




fotofiksāciju vietas. E bloka 1.stāvs

TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LĒRĒS NR. 2048-001/E lapa 3.3



fotofiksāciju vietas. E bloka 3.stāvs



fotofiksāciju vietas. Fasādes un jumts



LBS



LAPA-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS
NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRĀ

Nr. 20-4087

ANDRIM ŠUMSKIM
PK 020265-10105

*Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas*

*2015. gada 16. decembra lēmumu Nr. 412,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:*

	<i>Derīgs</i>	<i>Ir spēkā</i>
- ēku nojaukšanas darbu vadīšanā	<i>līdz 16.12.2020.</i>	<i>kopš 21.12.2005.</i>
- būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā	<i>līdz 17.04.2018.</i>	<i>kopš 14.05.2003.</i>
- ēku tehniskā apsekošanā	<i>līdz 17.04.2018.</i>	<i>kopš 23.08.1998.</i>

*Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam
„Par būvniecības speciālistu sertifikāciju”.*

*Sertifikāta saņēmējs appēmiēs savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.*

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume

**ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS DZĪVOJAMAI ĒKAI,
NĀKOTNES IELA 8, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.,
LV-2123, KAD.NR. 80700081269001**

**Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Skaidrojošais apraksts**

VISPĀRĪGĀ DAĻA.

Ēka atrodas Nākotnes ielā 8, Ķekavā. Būves kadastra numurs: 80700081269001. Būves veids: 11220103 Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas. Ēkas apbūves laukums ir 868m², būvtilpums 9032 m³, Kopējā platība sastāda 2561,9 m². Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Nākotnes iela 8, Ķekava fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm un izstrādāto ēkas energosertifikātu, ēkas tehniskā apsekošanas atzinumu, kā arī saskaņā ar Latvijas valsts būvnormatīviem un standartiem.

Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu renovāciju, uzlabojot fasāžu siltumtehnikos rādītājus, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes siltināmas ar siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare. Minēto pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks.

SPECIĀLĀS PRASĪBAS.

Pēc ēkas tehniskās apsekošanas datiem, pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājam jānodrošina kompetenta persona sekojošu darbu izpildei: plaisām nepieciešams uzlikt ģipša markas un veikt to novērošanu, lai pieņemtu lēmumu par tālāku rīcību. Ja plaisu paplašināšanās netiek novērota, tās jāaiztaisa ar remont sastāvu. Ja plaisām tiek novērota paplašināšanās, jāveic pamatu izpēte, lai konstatētu cēloni pamatu deformācijai un jāizstrādā būvprojekta risinājums pamatu nostiprināšanai.

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANS PASĀKUMI.

Pamatojoties uz energosertifikātu un būves tehniskās apsekošanas rezultātiem, lai novērstu siltuma zudumus ēkā, paaugstinātu ēkas nesošo konstrukciju ekspluatācijas ilgumu un samazinātu dzīvokļu īpašnieku maksājumus par siltumenerģiju, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo izskatu, tiks veikti sekojoši pasākumi:

1. Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; $\lambda_d \leq 0,037 \text{ W/(mK)}$, iekļaujot arī cokola daļu zem zemes līmeņa 1 metru dziļumā, novēršot ar norobežojošās konstrukciju saistīto termisko tiltu. Pamatu remonts, vertikālā hidroizolācija, ēkas apmales atjaunošana. Pagraba logu maiņa, Jāizbūve ventilācijas pieplūdes –nosūces kanāli. Apmales izbūve ūdens novadīšanai no pamatiem.
2. Fasādes un gala ārsienu siltināšana ar 150 mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$), ar iestrādes materiālu sekojošu slāni: esoša siena, saķeri veidojoša grunts, līmjava, fasādes siltuma izolācijas plāksnes, stiprinājuma elementi, armējoša java, stikla šķiedras siets, grunts zem dekoratīva apmetuma, tonēts dekoratīvais apmetums saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja ETAG sertifikātu un izstrādes metodiku. Logu ailu un palodžu siltināšana ar 30/50 mm siltumizolācijas plāksnēm. Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Pirms siltināšanas, ārsienu remonts (sanācija, šuvju aizpildīšana) un nostiprināšana.

3. Trešā stāva pārseguma siltināšana ar 250 mm siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$). Siltinātas lūkas atjaunošana jeb jaunas montāža kāpņu telpās izejai uz jumtu.
4. Jumts - kāpņu telpas pārsegumi: dzelzsbetona konstrukcijas 120 mm; (hidroizolācijas klājs) ar iekšēju apdari, siltināts ar 200 mm siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,038 \text{ W/(mK)}$)
5. Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$), pirms tam apstrādājot konstrukciju ar saķeri veicinošu grunts kārtu.
6. Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu $U_w \leq 1,3 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām.
Visu esošo logu iebūvi pārbaudīt un hermetizēt, izmantojot logu iebūves siltās montāžas tehnoloģijas - Soudal Window System vai analoģu sistēmu un vadoties pēc esošās situācijas individuāli katram logam. Jaunos logus montēt saskaņā ar šo tehnoloģiju.
7. Kāpņu telpās, esošo logu montāžas vietu aizpildīšana ar atbilstošu materiālu, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām un siltināt.
8. Ārdurvju maiņa vējtverē un pagraba ieejā, uzstādot durvis ar kopējo durvju $U_w \leq 1,8 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām.

COKOLS.

Siltināms ēkas cokols pa visu ēkas perimetru. Cokolu siltinot nodrošina siltinājuma iedziļinājumu zemē 1m dziļumā no virsmas. Pirms cokola siltināšanas cokola mūri attīrīt no visām abrazīvām daļiņām un laika gaitā izveidojušās sūnas. Ar sūnām apaugušo virsmu attīrīt mehāniski, pēc tam apstrādāt ar speciālu ķīmisko šķīdumu Vincents polyline –fungi vai ekvivalentu. Pamatu daļas zonā jāierīko vertikālā hidroizolācija.

Pamatu sienām izveidojams siltinājums no 100mm ($\lambda_d \leq 0,037 \text{ W/(mK)}$). Siltinājumam izveidojams dekoratīvais apmetums uz armējuma kārtas, krāsas toni skatīt projekta grafiskās daļas lapās no AR-9 un AR-10. Mezglus skatīt projekta grafiskās daļas lapās no AR-13 līdz AR-23. Atjaunot gaismas šahtas un restes.

FASĀDE.

Fasādēs par siltumizolācijas materiālu izmantojama siltumizolācija 150 mm biezumā ($\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$), pārklāta ar armējuma kārtu un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu. Sienu apmetuma krāsojuma toņus un to sadalījumu skatīt fasāžu rasējumos skatīt lapās no AR-9 un AR-10. Projektā krāsu toņi doti pēc NCS krāsu kartes. Lai novērtētu fasāžu krāsu risinājumus, būvuzņēmējam nepieciešams veikt kontrolkrāsojumus uz sagatavotas ēkas sienas, uzkrāsojot visu toņu paraugus pēc dotajiem fasādes krāsu risinājumiem (1 m² lielā platībā).

Ierīkot jaunas ventilācijas restes cokola zonā.

Atjaunot gaismas šahtas cokola daļā.

Balkonu margas apšūta ar dekoratīvo dēlīšu apšuvumu. Kāpņutelpas ārdurvju, skārda detaļu un balkonu apdares dēlīšu tonis vienāds, kas veido vienotu un kopīgu salikumu.

PAGRABA PĀRSEGUMS.

Siltināt ēkas pagraba pārsegumu no apakšas ar siltumizolācijas plātnēm (lameles, neapmest) 100mm biezumā (siltumvadības koeficients $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$).

IEEJAS JUMTIŅI UN LIEVENIS.

Veikt ieejas jumiņa remontu. Demontēt jumiņa segumu, veikt jumiņa apakšējās un augšējās virsmas remontu. Uzklāt ruļļu seguma materiālu. Uzstādīt tekni un noteku.

Krāsot ieejas jumiņu metāla stabus. Remontēt lieveņus, atjaunot lieveņu un pakāpienu virsmas, aizpildīt izdrupumus, attīrīt, sagatavot virsmu un pārklāt ar aizsarggrunti.

LOGI UN DURVIS.

Esošos koka logus dzīvokļos nomainīt pret PVC logiem ar 2 stikla paketi. Nodrošināt jauno logu U vērtību $U \leq 1.3 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$. Krāsa balta. Dalījumu skatīt projekta grafiskā daļas lapā AR-11. Visiem logiem izbūvēt iekšējās un ārējās palodzes ar iekšējo ailu apdari. Dzīvokļu logi aprīkojami ar ventilācijas sistēmu "Vent-Sys" vai ekvivalentus. Ja ir iespējams, dzīvokļu logu profilos kuri netiek mainīti ieteicams ierīkot pasīvās vēdināšanas sistēmu.

Ēkas fasādēs kur virtuvēs aukstais gaisa skapis ierīkot pašregulējošu svaiga gaisa ventili. Vārsts ir paredzēts svaigā gaisa padevei un darbojas automātiskā, kā arī rokas režīmā.

Kāpņu telpas, kā arī uz pagalma ārdurvis nomainīt pret mūsdienīgām siltinātām tērauda ārdurvīm. Vējtvera iekšdurvis koka. Krāsu toni skatīt fasāžu lapā.

GĀZES VADS.

Lai neveiktu gāzesvadu pārvietošanu, tiks izveidota siltinājuma kabata (5 gabali) fasādes asīs 1-16. Skatīt projekta grafiskā daļas lapā AR-3 un 9.

LATTELECOM.

Kabeļi atrodas 60cm dziļumā no zemes virsmas. Ja celtniecības/rakšanas laikā kabeļi tiek bojāti, tie jāatjauno. Kabeļi nr.1, nr.2 ir jauni. Nr.3 novecojis. Ārējais sadales skapis piekļaujas fasādes sienai, lai nebūtu nepieciešams pārvietot dēļ siltināšanas darbiem, tiks izveidota siltinājuma kabata. Pagraba griestu daļā nedrīkst aizsegt kabeļus ar siltinājumu. Visi pārvietošanas darbi saskaņojami ar „Lattelecom”. Skatīt projekta grafiskā daļas lapā AR-2 un 3.

A/S SADALES TĪKLS.

Būvdarbu veicējam uzņemties atbildību par būvlaukuma teritorijā pastāvošo komunikāciju noteikšanu, pārvietošanu vajadzības gadījumā un aizvākšanu. Nepieciešamos aizvākšanas vai pārvietošanas darbus veikt saskaņā ar attiecīgā komunikāciju tīkla pārvaldnieka rīkojumiem, un, ja tā noteikts, tad darbus veic pats pārvaldnieks. Nodrošināt Īpašnieku pret jebkādam pretenziju no komunikāciju apsaimniekotāja vai citu personu puses sakarā ar nodarīto kaitējumu. Visas atraktās komunikācijas būvdarbu laikā norobežot, lai būvdarbu laikā netiktu bojātas kabeļu atrašanās vietas.

BALKONI.

Balkona sānu sienas siltināt saskaņā ar energosertifikātu 150mm biezumā. Atjaunot margas un krāsot. Margas apšūt ar dekoratīvo dēlīšu apšuvumu.

JUMTS.

Projekta ietvaros paredzēts veikt jumta pārseguma siltināšanu ar 250 mm (siltumvadības koeficients $\lambda \leq 0.041 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$), kas atbilst energoauditā norādītajam siltināšanas materiālam, vai analoga.

Pirms jumta siltināšanas darbiem ir nepieciešams veikt esoša seguma tīrīšanu un daļējo noņemšanu, lai izvairītos no netīrumiem un gaisa spilveniem zem siltumizolācijas. Pēc siltināšanas darbiem paredzēta jauna seguma ierīkošana (ruļļveida materiāls divās kārtās). Tiks ierīkoti jumta aeratori, kas paredzēti mitrā gaisa izvadīšanai, pirms tas nodarījis

bojājumus konstrukcijām, izvada kondensātu no hidroizolācijas apakšējās kārtas, līdz ar to novēršot "pūšļu" rašanos un jumta seguma materiāla slāpošanos. Ventilācijas izvadus uz jumta tīrīt. Ķieģeļus apmest un krāsot. Ventilācijas cepures krāsot.

Ierīkot 4 jaunas jumta lūkas. No tām ierīkot 2 siltinātu lūkas kāpņu telpā (LU-1).

Demontēt jumta margas, jo siltinot jumta līmenis paaugstināsies un traucēs siltināšanai.

Uzstādīt jumta skārda apmales un lāseņus.

ĢENPLĀNS.

Zemesgabals nosacīti līdzens, pieklūšana tajā no ielas.

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI.

Fasādes krāsu toņus skatīt lapā AR-9 un AR-10.

INŽENIERAPGĀDE.

Inženierapgādes projekti tiek izstrādāti atsevišķi (sējums Nr.2 apkure un siltummezgls). Atsevišķos dzīvokļos radiatoru apsaistes izveidei nepieciešama apšuvuma demontāža dzīvokļos, kur apkures caurules iebūvētas sienā. Demontāžu vietās veikt sienu špaktelēšanu un krāsošanu.

ZIBENSAIZSARDZĪBA.

Projektā netiek risināta, jo saskaņā ar izstrādāto zibenssardzības SIA "Aurel" projektu 2008.gadā ēkai Nākotnes ielā 6, zibenssardzības zonā Nākotnes iela 8 iekļaujas.

KOMUNIKĀCIJAS.

Pirms siltināšanas darbiem konkrētajā zonā demontēt vai minimāli pārnest esošās ēkas jumta antenas, kabelus. Pēc siltināšanas darbiem uzstādīt atpakaļ ar mājas pārvaldnieku saskaņotās jumta komunikācijas.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA.

Bīstamo zonu noteikšanu un satiksmes organizēšanas shēmas izvēli veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.92. Minētajiem noteikumiem jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas būvobjektā. Aizsargnožogojumus apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”.

Zemesgabala teritorijā būvdarbu veicējam jānodrošina iedzīvotājiem drošu piekļūšanu kāpņutelpām jeb dzīvokļiem. Savukārt transporta satiksme un cilvēku kustība teritorijā organizējama tā, lai netiktu traucēta būvdarbu normāla veikšana t.i., būvmateriālu piegāde iekšpagalmā, strādnieku kontakts ar nepiederošām personām. Visi materiāli jānovieto atbilstoši pagaidu glabāšanas noteikumiem. Aktīvās būvdarbu zonas papildus jānorobežo ar signāllentu un žogu. Informatīvās zīmes, tāfeles, kas ierobežotu transporta plūsmu iekšpagalmā uzstādāmas savlaicīgai būvmateriālu piegādei. Materiālu piegāde paredzēta no Dienvidu ielas.

FASĀDES DEFEKTU NOVĒRŠANA.

Veikt sienu bojāto vietu remontu, atjaunojot izdrupušās vietas un hermetizējot saduršuves. Visas plaisas aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku. Ārsienu saduršuvju un plaisu aizdarināšanu rekomendējams veikt ar Schomburg ASO-flexfuge vai analogs.

Šaurās plaisiņas ar dimanta ripu plaisas virspusē izveido ~3mm dziļu 2-3mm platu grāvīti, kuru aizpilda ar minēto sastāvu saskaņā ar ražotāja tehnisko instrukciju. Paneļu bojājumu vietas remontēt ar remontjavas sastāvu. Pirms remontjavas uzklāšanas bojājuma vietas attīrīt no visām abrazīvām daļiņām. Iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlēta materiāla izplatītājam.

VISPĀRĪGI.

Iepriekšminētie darbi jāveic kompleksi, piesaistot būvniekus un materiālus, kas sertificēti Latvijā. Ēkas fasādes siltināšana jāveic saskaņā ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām). Uz šo vadlīniju pamata, siltumizolācijas sistēmu ražotāji var saņemt sava izstrādājuma Eiropas tehnisko apstiprinājumu „ETA”. Atbilstības apliecinājums šādam ETA ļauj to marķēt ar CE zīmi un brīvi izplatīt visās ES dalībvalstīs. „ETA” precīzi reglamentē ne tikai iebūvējamo materiālu tehniskās īpašības un to kontroles metodes, bet arī to iebūvēšanas tehnoloģiju un darbu uzraudzības kārtību.

Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, piegādātājfirmu rekomendācijās un citos materiālos.

Pēc ēkas atjaunošanas ir jāveic iedzīvotāju apmācība – sākot ar vispārējiem „energoefektīvās uzvedības” pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, piemēram, kādā veidā ir pareizi vēdināt telpas, kā arī rīkoties ar termoregulātoriem.

1. SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMAS MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI.

Ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ierīkošana paredzēta būves ārējo norobežojošo konstrukciju siltuma noturības palielināšanai, ar mērķi nodrošināt tās atbilstoši LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

Visiem projektā norādītajiem materiāliem un iekārtām nepieciešamības gadījumā pielietojami analogi, to saskaņojot ar projekta arhitektu.

1.1. IZPILDĀMO DARBU ORGANIZĀCIJA UN TEHNOLOĢIJA.

Skat. DOP daļas paskaidrojuma rakstā

1.2. PAMATNES SAGATAVOŠANA.

Pirms ārsienu siltumizolācijas uzsākšanas darbiem, nepieciešams sagatavot to virsmas un visus fasādes siltumizolācijas darbus veikt atbilstoši ETAG 004 prasībām.

Pamatnes sagatavošana siltinājuma pielīmēšanai sastāv no sekojošām operācijām:

- sienas virsmu, kurai nav dekoratīvā seguma, ir labi jāattīra no birstošiem apdares materiāliem, kas stingri neturas pie pamatnes;

- veco apmetumu noturību ir jāpārbauda kļaudzinot pa visu virsmu, tukšuma vietu atrašanās gadījumā, apmetumu vai flīzes ir jānokaļ un jāizlīdzina ar apmetumu;
- nelīdzenumus un kritumus vairāk par 2 cm ir jānovērš;
- plaisas jāizpilda ar elastīgu hermētiķi;
- krāsotās virsmas (emaljas, plastika) ir jāpārbauda uz saderību ar līmējamo siltinājuma sastāvu. Pie šo sastāvu nesaderības vai kad veco krāsu sastāvs nav zināms, ir nepieciešams pilnīgi noņemt nokrāsotās virsmas.
- Sienu virsmu gruntēšanu izlīdzinošo kārtu vietās ir jāizpilda pēc javas sacietēšanas un izlīdzinošā slāņa izžāvēšanas;
- Pamatnes virsmu ir jānogruntē ar speciālo sastāvu stipri uzsūcošām virsmām.

Pie virsmas sagatavošanas ir jāievēro prasības, kuras dotas tab. 1:

Tabula 1

Tehniskās prasības	Maksimālās atkāpes	Kontrole (metode, apjoms, reģistrācijas veids)
Nelīdzenumu skaits (laidens apveids) 2 (divu) m garumā	Ne vairāk par divām	Uzmērīšanas un tehniskā apskate, ne mazāk par 5 uzmērījumiem uz katriem 100 m ² virsmas
Pieļaujamās pamatnes virsmas novirzes (pie pārbaudes ar divu metru latu)	+10 mm	Uzmērīšanas un tehniskā apskate, ne mazāk par 5 uzmērījumiem uz katriem 100 m ² virsmas
Virsmas pieļaujamam valgumam pirms gruntējuma uzklāšanas nav jāpārsniedz: • betona • cementsmilts	4%; 5%	Uzmērīšanas apskate, ne mazāk par 5 uzmērījumiem uz katriem 100 m ² virsmas; reģistrācijas apskate

1.3. LOGI, DURVIS

- Jauno metāla lokšņu palodžu sānu malas iestrādāt aiļu siltinājuma zonā;
- zemskārda palodžu zonu un logailas starp loga rāmi un sienu **kategoriski aizliegts** siltumizolēt ar jebkādam t.s. montāžas putām, bet izmantot hermētiskas logu montāžas lentas!

1.4. SILTUMIZOLĀCIJAS IEKLĀŠANA UN LĪMĒŠANA.

Siltumizolācijas ierīkošanai apmetamajām plaknēm – siltumizolācija montējama no plātnēm ar jau iestrādātu pretvēja izolāciju, izolācijas plātnes rūpīgi piegriežamas izveidojot ciešus pieslēgumus.

Ēkas ārējai siltumizolācijai pielieto plātņu siltinātāju, ievērojot ETAG 004 kvalitātes sistēmas norādījumus;

Siltinātāja uzlīmēšanas kvalitātes nodrošināšanai un siltumtehniko īpašību saglabāšanai ir jāievēro sekojošās prasības:

- pēc līmes uzklāšanas uz siltinātāja plātni, to jānotīra no plātnes malām 1-2 cm platumā, lai izvairītos no līmes nokļūšanas plātņu salaiduma vietās;
- uzreiz pēc līmes uzklāšanas uz plātnes to ir jāpielīmē uz virsmas. Plātnes stingras piegulšanas nodrošināšanai pie sienas virsmas to ir jāpiespiež ar vismaz 60 cm gara un 20 cm plata rīvdēļa palīdzību;

- pie plātņu uzlīmēšanas ir jānodrošina salaidumu „pārsiešanu” (pēc ķieģeļu mūra tipa);
- nepieļaut, šuvju vairāk par 2 mm veidošanos plātņu salaiduma vietās;
- par 2mm platākās šuves ir jāaizpilda ar speciāli piegrieztām strēmelēm no tā paša siltumizolācijas materiāla;
- novirzes starp plātņu biezumu nedrīkst pārsniegt 3 mm;
- vietās, kur siltinātājs pieskaras pie ēkas esošām konstrukcijām ir jāatstāj atvērtu 10-15 mm platu salaidumu, kuru ir jānoblīvē ar hermetizējošu, elastīgu blīvējumu.

Tabula 2. Tehniskās prasības siltinātāja un sieta līmējošām sastāvam

Radītājs	Normatīvā nozīmē
Saķeršanās izturība (adhēzijas izturība) MPa, ne mazāka par	1.0
Blīvēšanas izturība MPa, ne mazāka par	15.0
Izturība pret salu, cikliem, ne mazāka par	75
Tvaikcaurlaidība, mg/m h Pa	0.1
Līnērais rukums, %	0.5

1.5. SILTINĀTĀJA MEHĀNISKĀ STIPRINĀŠANA.

Siltumizolācijas plātņu mehāniskā stiprināšana jāveic pirms sieta ierīkošanas. Siltumizolācijas slāņa stiprināšanas darbi tiek īstenoti ar speciāliem, siltumizolācijas stiprināšanai piemērotiem „šķīvjuveida” tipa dībeļiem ar metāla stieņu palīdzību.

Pie siltinātāja plātņu mehāniskās stiprināšanas ar dībeļiem jāievēro sekojošās prasības:

- pēc mehāniskās stiprināšanas dībeļu cepurītes nosedz ar atbilstoša siltumizolācijas materiāla, diametra un biezuma tapu, nodrošinot ieplaku neesamību uz siltinātāja;
- dībeļu metāla detaļu iziešana virs apmetuma slāņa virsmu nav pieļaujama;
- Minimālo dībeļu daudzumu uz 1 m² siltumizolācijas materiālu parādīts tab. 3.

Tabula 3. Dībeļu daudzums

Siltinātāja veids	Vienkāršs iecirknis	Stūra iecirknis	
		pie 8 m augstuma	pie 8 līdz 20 m augstumam
Vates plātnes	6	6	7
Ekstrudēta putupolistirola plātnes	5	7	12

Tabula 4. Dībeļu raksturojumi

Dībeļu marka	Pamatnes materiāls	Enkurojuma dziļums hv, mm	Diametrs mm		Garums mm
			Dībeļi	Cepurītes	
Skrūvveidīgie dībeļi	Ķieģeļu un gāzbetona sienas	50	8.10	60	200

1.6. ARMĒJOŠĀ SLĀŅA IERĪKOŠANA COKOLAM.

Armējošo slāni ierīkot pēc līmējošā sastāva pilnīgas sacietēšanas, ievērojot ražotāju norādījumus, kas fiksē siltumizolācijas stāvokli, un pēc stingras tā saķeršanās ar virsmu, bet ne agrāk par 24 stundām pēc pielīmēšanas.

Armējošais slānis izpildāms sekojošā secībā:

- siltinātāja virsmu izlīdzina ar rupja slīpēšanas papīra palīdzību;
- sieta ruļļus pirms pielīmēšanas izvietot un sagriezt, nodrošinot pārslaidumu lielumu ievērošanu pie līmēšanas;
- uzreiz pēc pirmā līmējošā sastāva kārtas uzklāšanas uzlikt uz virsmu sietu un iegremdēt to javā ar plastikāta rīvdēļa palīdzību, nepieļaujot krokas;
- veikt tehnoloģisku pārtraukumu 10-24 stundu garumā;
- uzlikt otro līmējošā sastāva kārtu.

Papildus līdzekļi:

- sietu ir jāliek vertikāli pie nosacījuma nodrošināt sietu pārsegšanu 100 mm;
- apcirst ar špakteli sietu stūros un pieklāvuma vietās nav pieļaujama;
- stingri ievērot ar izstrādātāju uzstādītas materiālu izlietošanas normas.

1.7. STŪRI UN MALAS.

Lai pasargātu cokola un apmesto plakņu stūrus un malas no mehāniskiem bojājumiem, tos aizsargā uzstādot stūru aizsargprofilus no alumīnija vai cinkotā tērauda; Aizsargprofilus sēdina uz līmējošo sastāvu tieši uz siltinātāju visā aizsargājamā stūra augstumā.

Sienas apakšdaļā aizsargprofili ir sēdināmi virs pastiprinātās stiegrojuma kārtas, pēc tam tie tiek pārklāti ar parastu stiegrojošu kārtu;

Aizsargprofilus piestiprināt pie sienas virsmas ar dībeļu (nagli) palīdzību nav atļauts.

1.8. AILU APDARE.

Fasādēm ailu apdares plātnes tiek piegrieztas pēc fakta – uzmērot katru atsevišķo ailu, bet ņemot vērā blakus esošo logu atzīmes un izmērus.

Pie apmetuma apakškārtas stiegrošanas ailu stūros uz siltinātāju papildus jāuzliek stiklašķiedras sieta loksne 45 grādu leņķī.

Pēc logu nomaiņas atjaunojama iekštelpu apdare, t.sk. uzstādāmas jaunas iekšējās palodzes.

Kvalitātes kontrole un tehnoloģiska procesa pārvalde.

Pēc izturības rādītājiem sistēmai ir jāatbilst tehniskajām prasībām, kas ir norādītas tab. 5:

Tabula 5

Rādītāja nosaukums	Normatīvā nozīme
Blīvēšanas izturība (ja siltināts ar minerālvati), Mpa, ne mazāka par	8,0
Blīvēšanas izturība (ja siltināts ar ekstrudētu putupolistirolu), Mpa, ne mazāka par	8,3
Izturība pret aizsargkārtas atraušanos no pamata, Mpa, ne mazāka par	1,0

Siltinātāja laukums, ko neaizsargā apmetuma kārtā vai vēdināmā fasāde darbu ražošanas procesā, nedrīkst pārsniegt 250 m². Ir pieļaujams izpildīt ēkas fasādes siltināšanu dažos iecirkņos vienlaikus izpildot augstāk norādītos ierobežojumus, bet pie obligātas atstarpju ierīkošanas starp šiem iecirkņiem pa ēkas augstumu un platumu ne mazāk par 2.6 m;

Siltumizolācijas sistēmas ierīkošanas darbi nevar tikt izpildīti:

- bez sastatņu fasādēm nožogojuma un nožogojuma ierīcēm, kas aizsargā sastatnes un ēkas fasādes;

- pie saules izstarojuma tiešās iedarbības;
- pie ārēja gaisa temperatūras zemākas par $+5^{\circ}\text{C}$ un augstākas par $+25^{\circ}\text{C}$;
- lietus laikā un tieši pēc lietus;

Pie darbu veikšanas nav atļauts:

- siltumizolācijas plātņu, kuras ir piestiprinātas pie sienas, konservācija bez armējošās kārtas, vai piekārtās ventilējamās fasādes izveides.
- metināšanas vai tērauda tīrīšanas, griešanas vai slīpēšanas apdares darbu izpilde pie stiegrojošās kārtas neesamības vai tās ierīkošanas laikā.

1.9. COKOLA UN APMESTO PLAKŅU APDARES IERĪKOŠANA.

Pie ēkas apdares ir jāķeras pēc pilnīgās siltumizolācijas slāņa ierīkošanas un armēšanas darbu pabeigšanas;

Pirms apdares slāņa uznešanas armējošā apmetuma slāni ir jānogruntē ar apdares apmetumam nepieciešamu un piemērotu grunti;

Pie pēdējā slāņa uznešanas ar materiālu izmantošanu ir nepieciešams ievērot tehnoloģiju, kuru izstrādājis ražotājs, ievērojot materiālu izlietošanas normas, kuras norādījis ražotājs.

Pēc fasāžu apdares un cokola apdares izveides atjaunojama apmale pa ēkas perimetru nokrišņu novadīšanai no ēkas.

BŪVGRUŽI.

Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteineros, kas radīsies būvniecības laikā. Veicot regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un to transportēšanu uz būvgružu pārstrādes vietu, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai, saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA.

Pēc būvdarbu pabeigšanas sakopt teritoriju ap ēku, atjaunot zaļo zonu, zālāju un apstādījumus.

BŪVŽOGS UN BŪVGRUŽU KONTEINERS

Būvžogs un būvgružu konteiners uz būvniecības laiku paredzēts izvietots uz blakus esošiem zemes gabaliem. Jāsaņem piekrišana no zemes gabala ar kadastra nr. 8070 008 1877, 8070 008 2647 un 8070 008 1143 īpašniekiem.

Sastādīja:



Anita Zariņa



LAPA	NOSAUKUMS
GP-1	VISPĀRĒJIE RĀDĪTAJI
GP-2	ĢENIPLĀNS

continued

05/10/2015 10:00 AM

4000

[illegible]

1. Boonethubun, Krumi
MR northbun Nv.500 "vīspārīgo notēlumi"
2. MR northbun Nv.529 "Eva būvnotēlumi"
3. MR northbun Nv.529 "Eva būvnotēlumi"
4. Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 "Publiskās būves"
5. Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un nolikums"
6. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvīpaugstināšana"
7. Latvijas būvnormatīvs LBN 002-15 "Eva northbūvnotēlumi būvnormatīva"

ZĒMES GABALA PLATĪBA	2281 m ²
PAREDZAMAIS BŪVGRUŽU APROMS	80 m ³
ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	868 m ²
BŪVĒLĒPUMS	9032 m ³
KOPĒJA PLATĪBA	2561,9 m ²
PAZĒMES STĀVS	1
VIRSZĒMES STĀVI	3

2. Vissas attiecienus uz materiālu un iekārtu ražošanu, kuri norāda būvprojekta, iecena tīkai par šo ražošanu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas spēkā. Būvprojekta rādītājus un specifiskās norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aprakstīt ar šādiem:

- a) tie ir tehniski, estētiski un enerģētiski; ekvivalenti un to ekspluatācijas īpašības nav saskaņā ar projekta paredzētu pieņemtu ekspluatācijas prasības;
- b) tie ir tehniski, estētiski un enerģētiski; ekvivalenti un to ekspluatācijas īpašības nav saskaņā ar projekta paredzētu pieņemtu prasības;
- c) tie ir tehniski, estētiski un enerģētiski; ekvivalenti un to ekspluatācijas īpašības nav saskaņā ar projekta paredzētu pieņemtu prasības;

A

STANDARD
BP

Kekava, Nākotnes iela 8



ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA



VIŠPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI :

1. Pui mācīšanās aktīvs 0.000 pēdmetā, 1. sēdus grāds, 1. sēdus.
2. Izstrādātājam jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
3. Ģeogrāfiskā būvniecība prasības pirms būvniecības uzsākšanas ir svarīgas un jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
4. Visas izstrādātas un nodrošinātas būvniecības prasības jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
5. Visas izstrādātas un nodrošinātas būvniecības prasības jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
6. Mērķu un darbu, kas jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
7. Būvniecības ir atbilstošas par darbu veikšanas prasības izstrādātas, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
8. Pirms būvniecības uzsākšanas jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
9. Pirms būvniecības uzsākšanas jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
10. Veicot būvniecības darbus, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
11. Visi darbi ir jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
12. Veicot būvniecības darbus, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
13. Veicot būvniecības darbus, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
14. Veicot būvniecības darbus, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
15. Veicot būvniecības darbus, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
16. Veicot būvniecības darbus, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
17. Veicot būvniecības darbus, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.
18. Veicot būvniecības darbus, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

1. Būvniecības likums
2. MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie noteikumi"
3. MK noteikumi Nr. 529 "Būvniecības noteikumi"
4. Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 "Publiskās būves"
5. Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvniecības sākums un nolikums"
6. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvniecības ugunsdrošība"
7. Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvniecības konstrukcijas sākums"

PEZĪMĒ:

1. Visas atbildes uz materiālu un iekārtu ražošanu, kas nodrošina būvniecību, jānodrošina, lai būvniecība notiktu, ja nav nodrošināta citā veidā.

TEHNISKI RĀDĪTĀJI:

ZEMES GABALA PLATĪBA 2281 m²
 PAREIZAMĀS BŪVĒRĪZU APKOMS 80 m³
 EKAS APBŪVES LAUKUMS 868 m²
 BŪVĒRĪZU KOPĒJA PLATĪBA 9032 m³
 KOPĒJA PLATĪBA 2561,9 m²
 PAZĒMES STĀVS 1
 VIRSZĒMES STĀVS 3

SIA "BŪVPROJEKTA RĀDĪTĀJI" ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVĒM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVU AKTU PRASĪBĀM.	
BOVPROJEKTA VADĪTĀJS	ANĒLA ZARIČA
19.05.2017	SERT. Nr. 10-0578
19.05.2017	SERT. Nr. 10-0578
AR DAĻAS VADĪTĀJS	ANĒLA ZARIČA
19.05.2017	SERT. Nr. 10-0578

AR DAĻAS RASEJUMU LAPU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS
AR-1	VIŠPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI
AR-2	PĀRBAUDĪTĀJA PLĀNS
AR-3	1. STĀVA PLĀNS
AR-4	2. STĀVA PLĀNS
AR-5	3. STĀVA PLĀNS
AR-6	4. STĀVA PLĀNS
AR-7	5. STĀVA PLĀNS
AR-8	6. STĀVA PLĀNS
AR-9	7. STĀVA PLĀNS
AR-10	8. STĀVA PLĀNS
AR-11	9. STĀVA PLĀNS
AR-12	10. STĀVA PLĀNS
AR-13	11. STĀVA PLĀNS
AR-14	12. STĀVA PLĀNS
AR-15	13. STĀVA PLĀNS
AR-16	14. STĀVA PLĀNS
AR-17	15. STĀVA PLĀNS
AR-18	16. STĀVA PLĀNS
AR-19	17. STĀVA PLĀNS
AR-20	18. STĀVA PLĀNS
AR-21	19. STĀVA PLĀNS
AR-22	20. STĀVA PLĀNS
AR-23	21. STĀVA PLĀNS

GENERALPROJEKTA RĀDĪTĀJI:

SIA "BRD Complete"
 Pils. iel. Nr. 1, 1. stāvs
 Rīga, LV-1001
 Tālrunis: +371 2666 1111
 E-pasts: info@brd.lv



SIA "Kekava namis", PVN reģ. Nr. LV40003399306

VIŠPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI

BOVPROJ. VAD.	AR. ZARIČA	SERT. 10-0578	DATE 19.05.2017
ARHITEKTE	A. ZARIČA	SERT. 10-0578	BP
IZSTRADĀJA	A. KUPČIČA		AR-1



- ## PIEZĪMES

4

21

11

dziūmā no zemes virsmas 20cm diametra caurule

2

KOPĀ AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI. 25

52

71

2

5

1


1

200

11

1

14



Apzīmējumi:

	Esošās sienas
	Siltinājums
L-2	Maināmie logi (precīzēt pirms darbu uzsākšanas)
(K11)	Kāpņu telpas numuri
S2	Siltinājuma tipi
	Betona renes lietusūdens novadīšanai
	Jumta siltuma virziens

- PIEZĪMES:
1. Par 40 000 atzīmi pieņemta pirmā silva grīdas līmeņa atzīme.
 2. Visi izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
 3. Pa ēkas perimetru pēc pamatu siltināšanas izkūvēt jaunu bruģakmens apmaši 650 mm.
 4. Pēc fasāžu siltināšanas nomainīt ārējās logu palodzes.
 5. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-11
 6. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas pārkāves novērtējumu. Neatbilstošās sāķeres vai nelīdzsvaras virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu pārkāves novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plāsu aizpildīšanu, paneļu šuvju hermētizāciju.
 7. Neskaidribu gadījumā vērsties pie projekta izstrādātāja.

Nepareizotā dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakšņu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu Uw s 1,3 (Wm2 K), ailes bīvēt ar hermētizējošām bīvēlēm.

Visu esošo logu iebūvē pārbūvēt un hermētizēt, izmaiņot logu iebūvēs atbilstoši montāžas tehnoloģijas - Soudal Window System vai analoģu sistēmu un vadoties pēc esošās situācijas individuāli katram logam. Jaunos logus montēt saskaņā ar šo tehnoloģiju.


Kāpņu telpās, esošo logu montāžas veidu aizpildīšana ar atbilstošu materiālu, ailes bīvēt ar hermētizējošām bīvēlēm un siltināt.

Atbūvju maiņa vēlvēt un pagrabā ieejā, uzstādot durvis ar kopējo durvju Uw s 1,8 (Wm2 K), ailes bīvēt ar hermētizējošām bīvēlēm.

2-3. STĀVA MAINĀMO LOGU EKSPLIKĀCIJA			
KĀPNŪ TEL.	NOSĀUKUMS	2.st. MAINĀMO LOGU SK.	3.st. MAINĀMO LOGU SK.
KT1	3 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-1.1-3	2 1-3.1-7
KT2	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	2 1-8
KT3	3 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-3.1-7	
KT4	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT5	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT6	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT7	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT8	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT9	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT10	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT11	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT12	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT13	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT14	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT15	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT16	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT17	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT18	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT19	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT20	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT21	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT22	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT23	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT24	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT25	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT26	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT27	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT28	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT29	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT30	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT31	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT32	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT33	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT34	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT35	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT36	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT37	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT38	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT39	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT40	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT41	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT42	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT43	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT44	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT45	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT46	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT47	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT48	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT49	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT50	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT51	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT52	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT53	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT54	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT55	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT56	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT57	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT58	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT59	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT60	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT61	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT62	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT63	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT64	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT65	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT66	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT67	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT68	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT69	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT70	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT71	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT72	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT73	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT74	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT75	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT76	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT77	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT78	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT79	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT80	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT81	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT82	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT83	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT84	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT85	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT86	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT87	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT88	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT89	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT90	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT91	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT92	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT93	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT94	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT95	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT96	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT97	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT98	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT99	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	
KT100	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2 1-8	

KOPĀ AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI: 46

Fasādes un gaisa ārstēšanu siltināšana ar 150 mm ciešo akmens vai vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu (λd s 0,039 W/(mK)), ar iestādēs materiālu sekojošu slāņu: esošās sienas, sāķēt veidojošās grūnīs, īmņvā, fasādes siltuma izolācijas plāksmes, siltinājuma elementi, armējošā jēva, siltās siltināšanas slānis, grūnīs zem dekoratīva apmetuma, tonētais dekoratīvais apmetums saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja ETAG sertifikātu un izstrādes metodiku. Logu ailu un palodžu siltināšana ar 30,50 mm siltumizolācijas plāksmēm. Ventilācijas kanālu ievide iebūvēt mēnušu vai pāšņģuēljošu plēpdes vārstu. Pirms siltināšanas, ārstēšanu remonta (sanācija, šuvju aizpildīšana) un nospirdināšana.




SIA "RBD"


SIA "BRD Complete"

Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
Kad.nr. 80700081269001

RASTĪJUMA NOSAUKUMS:		LĪMĒJUMA:	
2-3. STĀVA PLĀNS		RBD/SL-82	
BŪVPROJ. VAD.		M 1:200	
ARHITEKTE		DATUMS: 19.05.2017	
IZSTRĀDĀJA		STĀDĀJA: BP	
A. Kļaviņš		LADĀ: AR-4	



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV40103475577 Būv. Reģ. nr. 9705-R Priekš. Priekš. nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301 e-mail: rbdprojekti@gmail.com Tālrunis: +371 26601026 			
PROJEKTĒTĀJS: SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV40103522068 Būv. Reģ. nr. 10220-R Rīga, Sergeja Eisenšteina iela 79-100, LV-1079 e-mail: siaedcomplete@gmail.com Tālrunis: +371 26397871 			
PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306			
BŪVOBJEKTS: Nākotnes iela 8, Ķekava , LV-2123, Kad.nr. 80700081269001			
RASĒJUMA NOSAUKUMS: JUMTA PLĀNS			LĪGUMA NR: RBD/SL-82
			MĒROGS: M 1:200
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578	DATUMS: 19.05.2017
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578	STADIJA: BP
IZSTRĀDĀJA			LAPA: AR-5



ĢENERĀLPROJEKTIETĀIS SIA "RBD" PASTĀVĒŠĀS RĪGAS, BULVĀRIS, 10 RĪGA, LV-1001 Tālrunis: +371 777 7777 E-pasts: info@rbd.lv		PROJEKTIETĀIS SIA "BRD Complete" PASTĀVĒŠĀS RĪGAS, BULVĀRIS, 10 RĪGA, LV-1001 Tālrunis: +371 777 7777 E-pasts: info@brd.lv	
PASŪTĪTĀIS SIA "Kekavaus muiža", PVN reģ. Nr. LV40003399806		IZSTRĀDĀTĀIS SIA "Kekavaus muiža", PVN reģ. Nr. LV40003399806	
BŪVVALDĪTĀIS Nākotnes iela 8, Kekava, LV-2123, Kad.nr. 80700081269001		LĒRĒJAS NR. RBD/SL-82	
BĀRĒJUMA NOBĒRĒJUMS		MĒRŠKĀ M 1:200	
ESOŠĀS FASĀDES ASIS 16-1 un A-J		DATUMS 19.05.2017	
BŪVPROJ. VAD. A. Zarņa		SERT. 10.05.78	
ARHITEKTE A. Zarņa		SERT. 10.05.78	
IZSTRĀDĀJĀS A. Kļaviņš		SERT. BP	
		LĒRĒJAS AR-7	

MARKA SK.	KĀRBAS IZMĒRS mm	MARKA	KRĀSAS TONIS	PIEZĪMES
L-1	5	850x1450	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC
L-2	5	1150x1450	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC
L-3	5	1600x2150	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC
L-4	4	1600x2150	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC
L-5	7	1900x2150	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC
L-6	6	2450x2150	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC

MARKA SK.	KĀRBAS IZMĒRS mm	MARKA	KRĀSAS TONIS	PIEZĪMES
L-7	4	2450x2150	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC
L-8	20	1800x600	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC
L-9	15	1200x1300	LOGU BLOKU KRĀSA BALTA NO ABĀM PUSEM	PVC
L-10	17	300x250	METĀLA RĪSTĪT	1.28
LU-1	2	800x800	KĀRĒNĒJĀS LOKA CINKOTĀS SKĀRDĒS SILTINĀTĀ	KOKA
LU-2	2	800x800	JUMTĀLĀ LOKA CINKOTĀS SKĀRDĒS	KOKA
LU-3	1	1200x1200	LOKA CINKOTĀS SKĀRDĒS	KOKA

MAINĀMĀ LOGU SKAITS: 71
MAINĀMĀ DURVJU SKAITS: 15

MARKA SK.	KĀRBAS IZMĒRS mm	MARKA	KRĀSAS TONIS	PIEZĪMES
D-1	5	1360x2100	DURVJU BLOKS MČS S 8010-Y90K STĪBELĒTAS	TĒRAUKA
D-2	5	1090x2100	DURVJU BLOKS MČS S 8010-Y90K	TĒRAUKA
D-3	5	1360x2100	DURVJU BLOKS STĪBELĒTAS	KOKA

LOGU KOEFICIENS LAUKUMS: 149,22m²

1. STIKLA SIENĀS SISTĒMAS RĀDĪTAS SKATĀ NO ĀRĀ.
2. IZMĒRUS PRECĪZĒT DABĀ UZ VIETAS.
3. LAUŠ SKATĪTĀ KOPĀ AR EKAS FASĀŽU LAPĀM.
4. LOGU UN DURVJU VERĀNĀS DAĻĀS VĒRĀNĀS VIRZĪENUS PRECĪZĒT DABĀ UZ VIETAS. NEĀRĒJĀS VĒRĀNĀS TĒLPU PLĀNOTĀJĀM U.C. APSTĀKĻOS.
5. PĀRĒDZĒT NOMAINĀMĀ ESOSĀ LOGU DEMONTĀŽU.
6. LOGA RĀMJA PROFILA MATERIĀLS: PVC, BALTA KRĀSA.
7. LOGU KOEFICIENS SILTUMA TRANSMISIJAS KOEFICIENTS (U) NE LĒĻĀKS PAR 1,3 W/m² K. DURVJĀM 1,8 W/m² K.
8. DZĪVOKĻU LOGU APRĪKOJĀMĀR VENTILĀCIJAS SISTĒMU "GAR-SYS".
9. MAINĀMĀ LOGU SKATĪTĀ PRECĪZĒT UZ VIETAS PĒC ESOSĀS SITUĀCIJAS.

ĢENERĀLPROJEKTOJĀS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV000000000000
Reģ. Nr. 40103
Pils. Reģ. Nr. 40103
E-pasts: info@rbd.lv
Tālrunis: +371 26670000



PROJEKTOJĀS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV000000000000
Reģ. Nr. 40103
Pils. Reģ. Nr. 40103
E-pasts: info@brd.lv
Tālrunis: +371 26670000



PASŪTĪTĀS

SIA "Kekavas namu", PVN Reģ. Nr. LV000000000000

NOVĒRŠĒTĀS

Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
Kad.nr. 80700081269001



ĪSTĒJUMA NOBĒRĒJĀS

SIENU AILU AIZPILDĪJUMA
ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

ĪSTĒJUMA NOBĒRĒJĀS	SIENU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA	ĪSTĒJUMA NOBĒRĒJĀS
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578
IZSTRĀDĀJA	A. Kļaviņš	AR-11


19.05.2017

FASÄŽU KRÄSU PASE

KRĀSU TONIS	APJOMS PROJEKTĀ	FĀSĀDES ELEMENTA NOSAUKUMS APDARĒ	KRĀSU TONIS PALETĒ
		COKOLS KRASOTS	NCS S 4010-Y30R
	119 m ²	SIENA DEKORATĪVS APMETUMS	NCS S 3060-Y80R
	1254 m ²	SIENA DEKORATĪVS APMETUMS	NCS S 1010-Y20R
	868 m ²	SIENA DEKORATĪVS APMETUMS	NCS S 1050-Y30R
	78 m ²	BALKONA MARGU APDARĒ AR DEKORATĪVAJĒM DELĪSIEM	NCS S 8010-Y90R
	222 m ²	STIKLA PAKĒŠU	BALTS
	LOGU RĀMIS		
	71 gab.		
	IEKŠĒJĀS KĀPŅUTELPAS DURVIS	KOKA	DABĪGS KOKS
	5 gab.		
	KĀPŅUTELPAS ĀRDURVIS	TĒRAUDA SILTINĀTAS	NCS S 8010-Y90R
	10 gab.		
	530 m	METĀLA DETALĀS	NCS S 8010-Y90R

RENOVĒJAMĀS ĒKAS GALVENO VEICAMO DARBU SARAKSTS		NEFĀRVE	KOPĒJAIS APRĀKS	PĒRĒŽĀBES
NOSAUKUMS				
FASĀDES APDARE AR SILTUMIZOLĀCIJU (Siltumizolācija $\lambda=0,039$ W/mK BIEZ. 150mm)		m ²	2190	precīzi
COKOLA SILTINĀŠANA AR SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU ($\lambda=0,037$ W/mK BIEZ. 100mm)		m ²	336	precīzi
PAGRABA GRIESTU SILTINĀŠANA AR LAMELĀM ($\lambda=0,040$ W/mK BIEZ. 100mm)		m ²	600	precīzi
JUMTA SILTINĀŠANA SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU ($\lambda=0,041$ W/mK BIEZ. 250mm)		m ²	867	precīzi
KĀPNŪ Telpas jumta izbīdījuma siltināšana siltumizolācijs materiālu ($\lambda=0,038$ W/mK BIEZ. 200mm)		m ²	11	precīzi
BALKONA MARGU APDARE AR DEKORATĪVAJĒM DEĻŠĒM		m ²	222	precīzi
COKOLA APDARE AR APMETUMU UN KRĀSOJUMU		m ²	119	precīzi
LIETUŠ APMALES IERĪKOŠANA 650mm PLATUMĀ (BRUČAKMENS)		m ²	152	precīzi
ĀRĒJO PALODŽŪ IERĪKOŠANA NO TĒRAUDA LOKSNES (ESOŠĒM UN MAINĀJĒM LOGIEM)		tek.m.	195	precīzi
ESOŠO KOKA LOGU DEMONTĀŽA		GAB	71	precīzi
PVC PROFILU LOGU IERĪKOŠANA ($U \leq 1,3$ W/(m ² *K))		GAB	71	precīzi
ESOŠO DURVJU DEMONTĀŽA, JAUNU DURVJU IERĪKOŠANA		GAB	15	precīzi
LOGU (ESOŠO) MONTĀŽAS ŠUVES IZOLĀCIJAS SLĀNA MAIŅA TERMISKO TILTU NOVĒRŠANAI		lm	330	precīzi
RUĻŅU JUMTA SEGUMS		m ²	920	precīzi

ĢENERĀLPROJEKTIĀLS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV040104787 Reģ. Nr. 40008 Iesp. Reģistrācija: Kopš 01.01.2011 e-pasts: rbd@rbd.lv Tel.: +371 26001000			
PROJEKTIĀLS SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV040104787 Reģ. Nr. 40008 Iesp. Reģistrācija: Kopš 01.01.2011 e-pasts: rbd@rbd.lv Tel.: +371 26001000			
PASŪTĪTĀJS SIA „Kekava mumi”, PVN reģ.Nr.LV400013359306			
ĪRĒJUMS Nākotnes iela 8, Kekava, LV-2123, Kad.nr. 80700081269001			
PAŠĒMĀJA NORĀDĪJUMS		ĪRĒCIJA NR. RBD/SL-82	
FASĀŽU KRĀŠU PASE, SPECIFIKĀCIJA		MĒROKS M:1:200	
PROJEKTOJ. VĒD. A. Zariņa		DATE 19.05.2017	
ARHITEKTE A. Zariņa		STADIJA BP	
IZSTRĀDĀJA A. Kariņš		LAPĀ AR-12	



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40105479577
 Bēv. Reģ. nr. 9705-R
 Pils. Pils. Nr. 1, Kapeņķis iela 6, LV-500
 e-mail: rbd@rbd.lv
 Tālrunis: +371 26401070



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV000522008
 Bēv. Reģ. nr. 10229-R
 Rīga, Sērga iela 79-100, LV-1079
 e-mail: info@brdcomplete.lv
 Tālrunis: +371 26707071



PASŪTĪTĀJS

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ. Nr. LV40003359306

ĪRĒJUMS

Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
 Kad. nr. 80700081269001

RASĒJUMA NOSAUKUMS

KĀPŅU TELPAS JUMTIŅŠ

LĪGUMA NR.

RBD/SL-82

MĒROGS

M 1:20

DATUMS

19.05.2017

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Kļaviņš

STADIJA

BP

LAPA

AR-13


Ruļļveida jumta segums
Jumta vates virsklājs 30 mm
($\lambda d \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)

Jumta vates apakšklājs
100+120 mm
($\lambda d \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)

Esošais jumta segums

Pārseguma panelis

Siltumizolācijas
stiprinājuma elements



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV4010341877
Ibn. Reģ. nr. 9765-R
Pretā. Pasaules, Kooperatīva iela 6, LV-1004
e-mail: rbd@rbd.lv
Tālrunis: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV4010322068
Ibn. Reģ. nr. 00220-R
Rīga, Sērga ielā 79-90, LV-1079
e-mail: brdcomplete@gmail.com
Tālrunis: +371 26197501



PASŪTĪTĀJS

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS

**Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
Kad.nr. 80700081269001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

JUMTA MEZGLS

LĪGUMA NR.

RBD/SL-82

MĒRŅOS

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A.Kļaviņš

DATUMS


19.05.2017

STADIJA

BP

LAPA

AR-14



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40193478377
Dāv. Reģ. nr. 170548
Pretj. Pārba. Nr. Kooperatīva iela 4, LV-1000
e-mail: info@rbd.lv, info@rbd.com
Tālrunis: +371 26661026



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40003359306
Dāv. Reģ. nr. 1022048
Rīga, Sērga Elizabetes iela 79-100, LV-1079
e-mail: info@brdcomplete.lv, info@brd.com
Tālrunis: +371 26147871



PASŪTĪTĀJS

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS

**Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
Kad.nr. 80700081269001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS

**JUMTA UN SIENAS SALAIDUMA
MEZGLS**

LĪGUMA NR.

RBD/SL-82

MĒROGS

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Kļaviņš

DATUMS


19.05.2017

STADIJA

BP

LAPA

AR-15



1. Jumta vates apakšklājs 30 mm ($\lambda d \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)
2. Jumta vates apakšklājs 100+120 mm ($\lambda d \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)
3. Jumta seguma materiāls ar papildu slāņiem
4. Vēdināšanas izvads
5. Siltumizolācijā izveidojams savācošais ventilācijas kanāls
6. Stiprinājuma elements

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103478577
Būv. Reģ. nr. 9705-01
Pielik. Prāva nr., Kooperatīva iela 6, LV-1000
e-mail: rbd@rbd.lv (l.gmail.com)
Tālrunis: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV400092206
Būv. Reģ. nr. 10220-0
Rīga, Sērga Elizabetes iela 79-100, LV-1079
e-mail: bdrd@bdrd.lv (l.gmail.com)
Tālrunis: +371 26709221



PASŪTĪTĀJS

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS

**Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
Kad.nr. 80700081269001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS

**JUMTA MEZGLS AR VĒDINĀŠANAS
IZVADU**

LĪGUMA NR.

RBD/SL-82

MĒROGS

M 1:20

DATUMS

19.05.2017

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA


A. Kļaviņš

STADIJA

BP

LAPĀ

AR-16



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103479377
 Būv. Reģ. nr. 9705-R
 Projs. Projs. nos. , Kooperatīva iela 9, LV-1013
 e-mail: rbdprojekts@gmail.com
 Tālrunis: +371 26631074



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40101512068
 Būv. Reģ. nr. 012048
 Rīga, Sērga iela 79-308, LV-1079
 e-mail: videskomplekts@gmail.com
 Tālrunis: +371 26797671



PASŪTĪTĀJS

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS

**Nākotnes iela 8, Ķekava , LV-2123,
 Kad.nr. 80700081269001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS

STŪRA MEZGLS

LĪCUMNĀKŠ

RBD/SL-82

MĒRĒKŠ

M 1:20

DATUMS

19.05.2017

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA


A. Kļaviņš

STADIJA

BP

LAPA

AR-17



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV400347597
 Būv. Reģ. nr. 4704-R
 Pielik. Prof. serv. - Kooperatīva iela 6, LV-5301
 e-mail: rbdprojekts@gmail.com
 Tālrunis: +371 26660200



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40101512008
 Būv. Reģ. nr. 002048
 Rīga, Sarguļa ielā 79-008, LV-1079
 e-mail: brdcomplete@gmail.com
 Tālrunis: +371 26507071



PASŪTĪTĀJS

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS

**Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
 Kad.nr. 80700081269001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS

FASĀDES IZVIRZĪJUMA MEZGLS

LĪGUMA NR.

RBD/SL-82

MĒROGS

M 1:20

DATUMS

19.05.2017

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA


A. Kļaviņš

STADIJA

BP

LAPA

AR-18



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV401047077
 Iev. Reģ. nr. 970146
 Pasts: Priežu iev., Kooperatīva iela 6, LV-1003
 e-mail: info@rbd.lv
 Tālrunis: +371 26661026



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV4010152008
 Iev. Reģ. nr. 1012048
 Rīga, Svētības Bīskapa iela 78-80, LV-1079
 e-mail: info@brdcomplete.lv
 Tālrunis: +371 26327871



PASŪTĪTĀJS

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
 Kad.nr. 80700081269001**

BASĒJUMA NOSAUKUMS

SIENAS MEZGLS

LĪGUMS NR.

RBD/SL-82

MĒROGS

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Kļaviņš

DATUMS



19.05.2017

STADIJA

BP

LAPA

AR-19



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103410377
Dāv. Reģ. nr. 976546
Pret. Pret. mē. - Kropstnieku iela 6, LV-1006
e-mail: rbd@rbd.lv
Tālrunis: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522668
Dāv. Reģ. nr. 1022048
Rīpa, Sargāta Dzirskalna iela 75-090, LV-1078
e-mail: arhiteksts@brd.lv
Tālrunis: +371 26397071



PASŪTĪTĀJS:

SIA "Ķekavas nami", PVN reģ. Nr. LV40003359306

ĪCĻOBJEKTS:

**Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
Kad. nr. 80700081269001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

LOGU AIĻU SILTINĀŠANAS MEZGLS

LĪGUMS NR.

RBD/SL-82

MĒROGS:

M 1:20

DATUMS:

19.05.2017

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Kļaviņš

STADIJA:

BP

LAPA:


AR-20



PIEZĪME:

Pēc palodzes uzstādīšanas tās apakšdaļu blīvē ar poliuretāna putu hermētiķi.
 Palodzi nofiksē ar nesošajiem elementiem un poliuretāna putu hermētiķa palīdzību.
 Papildus stiprinājumu elementi ir jālieto saskaņā ar palodžu ražotāja sniegtajām montāžas rekomendācijām.
 Uzstādot ārējo palodzi, jāseko līdzi, lai netiktu bojātas iepriekš izveidotās blīvējošās šuves.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV40030475877 Reģ. Nr. 179548 Pils. Reģ. Nr. 10220-4 e-mail: rbd@rbd.lv, info@rbd.lv Tālrunis: +371 26601026					
PROJEKTĒTĀJS SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV40030522968 Reģ. Nr. 10220-4 Rīga, Sarguļa ielā 79-080, LV-1079 e-mail: info@brdcomplete.lv Tālrunis: +371 26107871					
PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306					
BŪVOBJEKTS: Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123, Kad.nr. 80700081269001					
RASĒJUMA NOSAUKUMS: COKOLA LOGA GRIEZUMS					LĪDZMAKS: RBD/SL-82
					MĒRĀB: M 1:20
					DATUMS: 19.05.2017
					STADIJA: BP
					LAPA: AR-22
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578			
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578			
IZSTRĀDĀJA	A.Kļaviņš				



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV4000471977
 Reģ. Nr. 4705-8
 Pirmā. Proļu iev., Kooperatīva iela 6, LV-5301
 e-mail: rbdprojekts@gmail.com
 Tālrunis: +371 76601036



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV4010152068
 Reģ. Nr. 10320-01
 Rīga, Sarguļa Krievu kara iela 79-096, LV-1079
 e-mail: mabrdcomplete@gmail.com
 Tālrunis: +371 26797671



PASŪTĪTĀJS

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ. Nr. LV40003359306

BŪVOBJEKTS

**Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123,
 Kad.nr. 80700081269001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS

BALKONA GRIEZUMS

LĪGUMS

RBD/SL-82

MĒROGS

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Kļaviņš

DATUMS

19.05.2017

STADIJA

BP

LAZA

AR-23

DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Objekts: Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123,
KAD. NR.80700081269001

Darba organizācijas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz būvprojekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Nākotnes iela 8, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Vienkāršotā fasādes atjaunošana" izstrādātnēm, "Būvniecības likumu", "Darba aizsardzības likumu", 19.08.2014. izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", 02.09.2014. izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" un ar šiem dokumentiem saistītajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. DOP izstrādāts orientējoši, lai pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādātu DVP (darbu veikšanas projektu) un saskaņot ar Pasūtītāju.

Līdz celtniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumu un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos:

- LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts";
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība";
- LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";
- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot LR "Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus;
- Visiem apdares materiāliem jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī jābūt sertificētam Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

DOP MĒRKIS:

- Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi;
- Būvniecības darbu laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti;
- Ugunsdrošību pasākumu nodrošinājums būvniecības darbu veikšanas laikā, lai ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē;
- Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS.

Projekta - objekta būvdarbiem un būvdarbu sagatavošanai nolīgstams būvuzņēmējs, kam ir atbilstoša pieredze un tas ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, ar atbilstošiem speciālistiem, kas nepieciešami projektā veicamajiem darbiem;

Būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta saskaņošanas Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē, un darbu organizācijas projekta saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, uz kuru zemes paredzēts izvietot pagaidu būvlaukumu;

Objektā būvdarbus atļauts veikt no 8:00 līdz 20:00. Trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 65dB. Jebkuri darbi pēc atļautā darbu laika, jāsaskaņo ar mājas iedzīvotājiem.

Būvdarbos nepieciešamo ūdens un elektroenerģijas pieslēgumu paredzēts izveidot pie esošās ēkas ūdens un elektroapgādes sistēmām, ar Pasūtītāju un mājas iedzīvotāju pilnvarotu pārstāvi saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību.

Būvniecību darbu laikā ierīkojams pārvietojamās higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, ģērbtuves), atbilstoši DOP-1 norādītajam.

Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai, izmantojams tuvākais pilsētas ūdensvads.

Darbs ar atklātu uguni organizējams tikai tam paredzētās vietās. Pēc darbu veikšanas, kur tiek izmantota atklāta uguns, nepieciešams veikt darba vietas uzraudzību 2 stundu garumā pēc darbu pabeigšanas.

Vienkāršotās fasādes atjaunošanai nepieciešamie materiāli un konstrukcijas novietojamas mājas pagalmā pasūtītāja un mājas iedzīvotāju pilnvarotā pārstāvja norādītā vietā, kas orientējoši norādīti rasējumā DOP-1, kā arī jānodrošina to norobežošana. Būvmateriālu piegādi jāveic nelielos apjomos, neveidojot uzkrājumus būvlaukumā ierobežotās teritorijas dēļ.

Būvgruzus jāsavāc maisos un būvgruzu konteineros, jāuzkrāj un pēc nepieciešamības jāaizved uz sertificētu atkritumu glabāšanas poligonu. Būvgruzu padošana no otrā un augstākiem stāviem veicama pa noslēgtiem vadiem. Putekļu gadījumā būvgruzi laistāmi.

Veicot būvdarbus kāpņu telpās un dzīvokļos, lai novērstu nepiederošu personu pakļaušanu riskam un putekļu nokļūšanu telpās, kurās netiek veikti darbi, darbu zona norobežojama ar brezenta vai izturīgas plēves priekšskariem.

Veicot jebkādus darbus kāpņu telpu un dzīvokļu logu nomaiņu un citus darbus, kas veicami ārpus telpām, darbu laikā ar atbilstošu nožogojumu un brīdinājuma zīmēm darbu zona norobežojama arī pie ēkas fasādēm.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, ņemot vērā savas iespējas būvdarbu un mehanizācijas organizēšanā, jā sagatavo darbu veikšanas projekts (DVP) ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanai. Projekts jā saskaņo ar Pasūtītāju, mājas iedzīvotāju pārstāvi un objekta būvuzraugu.

Darbu veikšanas projektā papildus LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts" norādītajām prasībām, papildus uzmanība jāpievērš tam, ka būvdarbi jāveic gan dzīvojamās, gan koplietošanas telpās netraucējot mājas iedzīvotāju sadzīvi, kā arī nepieļaujot nekādu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai.

Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana tiks veikta saskaņā ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām).

Pirms apkures sistēmas iekšējo tīklu atjaunošanas visi darbi savlaicīgi jā saskaņo ar pasūtītāju un mājas iedzīvotāju pilnvaroto pārstāvi.

Pirms ūdensvada sistēmas iekšējo tīklu atjaunošanas visi darbi savlaicīgi jā saskaņo ar pasūtītāju un mājas iedzīvotāju pilnvaroto pārstāvi.

VISPĀRĒJS DARBINIEKU PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS APRAKSTS.

(pienākumus var uzņemties viena vai vairākas personas atbilstoši likumdošanas prasībām).

1. Atbildīgais Būvdarbu vadītājs (ABV)

- būvdarbu vadīšana un uzraudzība atbilstoši LBN;
- darbu kvalitātes kontrole saskaņā ar LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām;
- A/U un Galvenā Būvuzņēmēja darbu koordinēšana būvlaukumā;
- atbildīgais par darba drošību, uguns drošību, drošu kravu pārvietošanu,
- materiālu mehānismu pasūtīšanu;
- segto darbu pieņemšana ar aktu;
- atbildīgais par būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;
- mēnesī izpildīto darbu pieņemšana no A/U;

- izpildīto darbu nodošana Pasūtītājam.

2. Būvdarbu vadītājs (BV)

- darbu uzraudzība konkrētiem darbiem;
- materiālu pasūtīšana un pieņemšana objektā;
- projekta dokumentācijas aprīte objektā un atsevišķu darbu vadīšana un uzraudzība;
- objekta lietvedības kārtošana.

3. Darba aizsardzības koordinators (DAK)

- kopā ar projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju izstrādāt darba aizsardzības plānu;
- nodrošināt Būvobjektā darba aizsardzības vispārējo principu īstenošanu, kontroli atbilstoši Darba aizsardzības likumam ar MK noteikumu grozījumiem.;
- koordinēt darbuzņēmēju sadarbību darba aizsardzības jautājumos, lai novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu;
- informēt projekta vadītāju, būvdarbu vadītāju par ikvienu svarīgu notikumu, kas var ietekmēt būvprojekta realizēšanu.

Izstrādāto „Darbu organizēšanas projektu” obligāti saskaņot ar pasūtītāju.

Ēkas fasādes rekonstrukcija paredz lielu būvapjomu, tādēļ to sadala 2 daļās, kuras paredzētas

- būvniecībai;
- sagatavošanas etaps;

Ēkas fasāžu rekonstrukcijas etaps.

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus tikai pēc tam, kad tie ir saņēmuši būvatļauju, izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī LR MK 25.02.2003. noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ievērošana. Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai.

Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem katra dabu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši drošības tehnikas pasākumiem.

RENOVĒJAMĀS ĒKAS ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS.

Skatīt lapu DOP-2.

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

Skatīt lapu DOP-2.

SPECIĀLĀS PRASĪBAS

Objektu – daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, visā ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbu laikā, paredzēts ekspluatēt.

Visu būvniecības laiku jānodrošina brīva un droša piekļuve ēkai kā iedzīvotājiem, tā arī apmeklētājiem.

Bēniņu grīdas noslogojums nedrīkst pārsniegt ekspluatācijas slodzes, ta sir 0,7 nK/m2.

Lai netiktu ietekmēta ēkas pamatne, būvmateriālu glabāšanas laukumus būvlaukumā organizēt, tā lai slodze uz pamatni nepārsniegtu 3.0 kN/m2.

Piebraucamais ceļš atbilstoši DOP-2 grafiskajā daļā norādītajam.
Būvniecības laikā nav pieļaujama to pievadceļu aizņemšana.

PAGaidu ĒKAS UN BŪVES

Konteinertipa sadzīves telpas strādniekiem un inženiertehniskajam personālam, atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamajām komunikācijām un aprīkojumu. Tie jāparedz katram apakšuzņēmējam atsevišķi atkarībā no vienlaicīgi strādājošo skaita.



Tualetes – pārvietojamās plastikāta, BIO, tvertnes tilpums 1m³, jānodrošina uz ~20 nodarbinātajiem vismaz 1 tualete, izvešanu organizē pēc vajadzības.



Būvlaukuma apgāde ar nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni – no esošās ēkas tīkliem, par pieslēguma vietām un apmaksas kārtību jāvienojas ar Pasūtītāju.

Būvlaukumā darbu organizāciju nosaka un kontrolē savi noteikumi, kas visām attiecīgajām personām jāievēro. Par būvlaukuma darba organizācijas iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu realizāciju atbildīgs ir objekta projekta vadītājs. Par iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu izpildes kontroli ir atbildīgs objekta atbildīgais būvdarbu vadītājs. Par būvlaukuma fizisko apsargi atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ģenerālbūvuzņēmējs.

Objektā ugunsdrošības nodrošināšanai izvietojami ugunsdzēsības stendi, kas aprīkoti ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem (skatīt DOP-2).

BŪVLAUKUMA NOROBEŽOŠANA

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt nepieciešamos saskaņošanas darbus ar Pasūtītāju. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajā zonā, viss būvlaukums jānorobežo ar inventārnožogojumu. Ieteicams izmantot pagaidu metāla nožogojumu no saliekamiem mobile žoga posmiem, kuri nekustīgi nostiprināti. Ieteicamais pagaidu nožogojuma izvietojums parādīts lapā DOP-2, pie galvenās ieejas būvlaukumā jāizvieto informācija par objektu (būvtafele), būvfirmas simbolika un jāuzrāda atbildīgās amatpersonas – būvdarbu veicējs, pasūtītājs, projektētājs, autoruzraugs, atbildīgais projektu vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs. Nožogojums nodrošina, ka būvlaukumā atrodas un strādā ar būvniecību saistītais personāls un celtniecības tehnika.

BŪVGRUŽI.

Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteineros, kas radīsies būvniecības laikā. Veicot regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un to transportēšanu uz būvgružu pārstrādes vietu, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai, saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ.

Autotransporta piebraukšana pie rekonstruējamās ēkas organizējama no pagalma puses. Autotransporta iebraukšana objekta teritorijā ir iespējama.

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE.

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju.

BŪVDARBU VEIKŠANA. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secība:

- 1) būvlaukuma sagatavošanas darbi;
- 2) projektā uzlabot ēkas energoefektivitāti;

BŪVNICĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI.

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. "Ēkas būvniecībai darbu veikšanas projekta izstrāde obligāta Saskaņā ar ēkas būvniecībai darbu veikšanas projekta izstrādes nepieciešamību nosaka vietējā pašvaldība. Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50. Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

- 1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi,
- 2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs pieprasa darbu būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību,
- 3) būvuzrauga saistību rakstu,
- 4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Būvdarbu uzsākšanu saskaņot ar pasūtītāju. Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

- 1) informēt mājas iedzīvotājus par laika posmem, kad pagalmā būs ierobežota transporta kustība,
- 2) pagaidu nožogojuma ierīkošana;
- 3) būvtafeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā;
- 4) elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana,
- 5) būvgružu konteineru novietnes ierīkošana, paredzētais būvgružu apjoms 10m³
- 6) pirmsbūvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādītājumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

TERITORIJAS SAKOPŠANAS UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI.

Projektā paredzēts pēc ēkas būvdarbu veikšanas beigām atjaunot ēkas blakus teritorijas stāvokli, kādā tās atrodas pirms darbu uzsākšanas.

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA.

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda BUVNIECĪBAS LIKUMĀ norādītā dokumentācija.

Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 19.pantu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs.

Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver:

- 1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli,
- 2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli,
- 3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BŪVDARBU LAIKĀ

- 1) būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas;
 - 2) būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma "Aizsargjoslu likums" 37. panta prasības;
 - 3) būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;
 - 4) aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 16. pantam.
- Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumus noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.
- Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

- 1) ievadinstruktažu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju,
- 2) instruktažu darba vietā:
 - 2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā,
 - 2.2) atkārtoto
 - 2.3) neplānoto un mērķa instruktažu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktažas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktažas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba aiz- sardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto

darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.

Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta. Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugun drošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.527 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 17.06.2004.).

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruna numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti).

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajam iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir apliecināti dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU.

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārbauda par aizākēšanas un iežogojšanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba kārtībā.

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT.

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās.

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumā un atkritumi.

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa. Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. Objektā izvietojami 2 ūdensputu ugunsdzēsīgie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt:

- 1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām,
- 2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni.

Izstrādāja:



ANITA ZARIŅA



ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA



TEHNISKI RÄDITÄJJE

ZĒMES GABALĀ PLATĪBA	2281 m ²
PAREIZĀMAIS BĪVERGULU APJOMS	80 m ³
ĒKAS APJOMES LAUKUMS	868 m ²
BŪVTILPUMS	9032 m ³
KOPEĻA PLATĪBA	2561,9 m ²
PAZĒMES STĀVS	1
VIRSZĒMES STĀVI	3

VIISPÄRĒJI: NORĀDĪJUMI :

- [illegible]

IZMANTOTOJ DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKŠIS

1. MK noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”
2. MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, vāciet standartus”
3. MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”
4. LBN 310-14 „Darbu veikšanas prasības”

PIEZIMES

- [illegible]

GP DALAS RASEJUMU LAPU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS
DOP-1	VISPĀRĒJIE REĀLITĀJI
DOP-2	BOVLĀUKUMA ORGANIZĒŠANAS PLĀNS

SIŅŪDPROJEKTA RĪSINĀJUMA ATBILST LATVIŠU BŒVNORMATĪVAM, KĀ ADĒŅU NORMATĪVO AKTU PRASĪBAM	SIŅŪDPROJEKTA VAIETĀLS 19.05.2017 paraksts
SIŅŪDPROJEKTA DOP DAĻAS RĪSINĀJUMA ATBILST LATVIŠU BŒVNORMATĪVAM, KĀ ADĒŅU NORMATĪVO AKTU PRASĪBAM	DOP DAĻAS VAIETĀLS 19.05.2017 paraksts

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SIŅĒMA:


1. Būvdarbu turis organizēts grantiņģaibās robežās. Iebraukšana būvdarbuim paredzētā no pagalma pusē;
2. Uzstādīta būvdarbu noliktava atbilstoši MK noteikumu prasībām;
3. Būvdarbu vadītāja tiepu un stādītāja ģērbesveids paredzēts brīvdarbu laukumā no apbūves brīva laukuma;
4. Būvdarbuim nepieciešamā elektroapgāde un ūdensapgāde paredzēta no pabeigtiem pie ēdriem infrastruktūras. Par pieslēguma veidam vērotais ar būvdarbu laukuma;
5. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta;
6. Būvdarbu laikā gājēju ietīkums ietīkums organizēti, nepieciešoties vairotāji 11 kV līniju;
7. Pabeigti būvdarbu laukuma augstums 1,8m, no sāļūnājam tīkmu posmiem;
8. Pirms darbu uzsākšanas izstrādāts būvdarbu veiktības projekts.

BOVINECTIBIAS APSTĀKŅI:

1. Bārmiečības apstākļi vērtējumi M optimāli prognozē pārdarbo darbu veikšanu.
2. Bārdarbu veikšanu apgrūtinās šādi faktori: esotā koku, ārkāmu un zāļu saglabāšana.

BOVDARBU ORGANIZĂȚIA PARHIZETA ȘADĂ SECIBĂ.

- [illegible]

ĢENERĀLPROJEKČIJAS SIA "RBD" PVS Reg. Nr. LV04082007 Jauk. būv. un inžin. darb. līcenzija, izsnieguma Nr. LV-0401 e-pasts: info@rbdprojektam.lv Tālrunis: 2666052		PROJEKTAŅIS: SIA "BRD Complete" PVS Reg. Nr. LV06033266 Būv. Reg. Nr. 00234 Būv. projekta izstrādāšanas līcenzija Nr. 79-000-LV-1079 e-pasts: info@brdcomplete.lv Tālrunis: 231134971		
ĢEN. DOKUMENTS SIA „Kekarus namis”, PVN reģ. Nr. LV400033359306		Nākotnes iela 8, Ķekava, LV-2123, Kad.nr. 80700081269001		
BĀRĒNĀJA NOSAUKUMA VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI		LĪDZINĀŠE RBD/SL-82		MĒROGA b.m.
BŪVPROJ. VAD. ARHITEKTE IZSTRĀDĀJA		A. Zariņa SERT. 10-0578 SERT. 10-0578 A. Kļaviņš		DATUMS 19.05.2017
		LĀDIN. DOP-1		



LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS
SERTIFICĒŠANAS CENTRS

ARHITEKTA PRAKSES SERTIFIKĀTS

Nr. 10 -0578

Saskaņā ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra
2014.gada 9. jūlija lēmumu Nr.447/2014

Anita Zariņa

pers.kods.140452-12304

ir sertificēta arhitekta praksei.

Sertificēšana veikta atbilstoši LR Ministru kabineta 2003.gada
8.jūlija noteikumiem Nr. 383 un SC 2008.gada 20.oktobra
nolikumam "Arhitektu sertificēšanas kārtība".

Izsniegts 09.07.2014

Derīgs līdz 08.07.2019



Latvijas Arhitektu savienības
Sertificēšanas centra vadītājs

Elīna Rožulapa



LĪGUMS Nr. RBD/AL-04

Sadarbības līgums

Rīgā,

2014. gada 06. janvārī

SIA "RBD", Reģ.Nr.: LV40103475577, turpmāk tekstā saukts "Pasūtītājs", tā valdes locekļa **Ronalds Stālmaņa** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses,

un

SIA "BRD Complete", Reģ.Nr.: LV40103522068, turpmāk tekstā saukts "Izpildītājs", tās valdes locekles **Baibas Stālmanes** personā, no otras puses, abas kopā un katras atsevišķi turpmāk tekstā sauktas "Puses" vai "Līgumslēdzējpuses", noslēdz šādu līgumu.

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Saskaņā ar šo Līgumu (turpmāk tekstā "Līgums") Izpildītājs piekrīt un apņemas saskaņā ar Pasūtītāja mutiski dotu uzdevumu, savlaicīgi, augstā kvalitātē veikt projektēšanas, arhitektūras, inženierpakalpojumu (siltuma, gāzes, ventilācijas tehnoloģijas) darbu pakalpojumus un sniegt konsultācijas Pasūtītājam šo sadaļu projektu sakarā.

2. Pušu tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildītājs apliecina, ka tam ir minēto darbu veikšanai nepieciešamās zināšanas, pieredze un formālās atļaujas un ir specializējies veikt darbus Līguma ietvaros.
- 2.2. Pasūtītāja ir tiesības atteikties pieņemt darbus, ja Izpildītājs darbus izpildījis nekvalitatīvi vai neizpildījis pilnā apjomā, vai neizpildījis citu šī Līguma saistību.
- 2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlīdzību par padarīto darbu šajā līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmēros.
- 2.4. Puses apņemas piedalīties ik nedēļas sapulcēs, ja nepieciešams, kur precizējami veicamie Darbi.

3. Termiņi

- 3.1. Līgums tiek noslēgts un nenoteiktu laiku;
- 3.2. Izpildītājs apņemas katru atsevišķo darbu veikt termiņā, par kuru puses vienojas mutiski.

4. Cena un maksājuma nosacījumi

- 4.1. Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta saskaņā ar vienošanos.
- 4.2. Ja darbu izpildes laikā Izpildītājam tiek uzdoti papildus darbi, Puses paraksta jaunu vienošanos, kur tiek atrunāti termiņi, apjomi, izcenojumi un apmaksas nosacījumi.


5. Izmaiņas

- 5.1. Visas izmaiņas, kas groza šī līguma nosacījumus, tai skaitā darbu izpildes termiņus un/vai cenu, ir jānoformē rakstiski, kas pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. Komunikācija

- 6.1. Darbu apjomu un kvalitātes nosacījumi tiek precizēti pirms katra konkrētā darba uzdevuma uzsākšanas.

Pasūtītājs:



/paraksts/

/Ronalds
Stālmanis/

Izpildītājs:



/paraksts/

/Baiba
Stālmane/

6.2. Ikdienu komunikācija tiek veikta interneta vidē, izmantojot telekomunikāciju pakalpojumus vai ja nepieciešamas, organizējot darba sapulces, par ko vienu dienu iepriekš veicams paziņojums abām līgumslēdzēju pusēm.

7. Nodokļi un nodevas

7.1. Jebkuri nodokļi, reģistrāciju apmaksas, nodevas, sociālās nodrošināšanas maksājumi vai arī saistības, kas uzliktas Izpildītājam vai tā darbiniekiem, kas attiecas uz šī līguma darbiem, jāveic Izpildītājam.

8. Līguma attiecību pārtraukšana

- 8.1. Ja viena vai otra līgumslēdzēja puse pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militārās akcijas, blokādes vai citi nepārvaramās varas apstākļi, jebkurai Pusei ir tiesības lauzt šo līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai pusei.
- 8.2. Ja Izpildītājs neievēro termiņus, neizpilda kādu no šī līguma prasībām vai Pasūtītāja norādījumiem, kas saistīti ar Darbu izpildi, neievēro noteiktās kvalitātes prasības Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt šī līguma darbību vismaz 5 (piecas) darba dienas par to iepriekš informējot Izpildītāju.
- 8.3. Ja pasūtītājs izvirza nepamatotas un neizpildāmas prasības darbu izpildei, Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt šī līguma darbību vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to iepriekš rakstiski informējot Pasūtītāju.
- 8.4. Šis līgums var tikt izbeigts pirms termiņa arī saskaņā ar abpusēju rakstisku vienošanos,

9. Citi noteikumi

- 9.1. Visi šī līguma un tā pielikumu noteikumi atzīstami par konfidencialiem. Izpildītājs nav tiesīgs izpaust jebkurai trešajai personai šī līguma un tā pielikumu noteikumus, kā arī citu informāciju, kas tam kļuvusi zināma vai tikusi sagatavota sakarā ar šī līguma noslēgšanu un izpildi, izņemot likumā paredzētos gadījumus.
- 9.2. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma vai ar to sakarā, ieskaitot jautājumus par tā pastāvēšanu, derīgumu vai izbeigšanu, ir jārisina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
- 9.3. Šis līgums ir sagatavots un parakstīts divos autentiskos eksemplāros, latviešu valodā pa vienam katrai līgumslēdzējai pusei.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs: SIA "RBD"

LV40103475577

Jur.adrese: Kooperatīva iela 6,
Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

A/S "Swedbanka

LV09HABA0551032720865

HABALV22

Izpildītājs: SIA "BRD Complete"

LV40103522068

Jur.adrese: S.Eizenšteina iela 79-100,
Rīga, LV-1079

A/S "Swedbanka"

LV70HABA0551032904746

HABALV22

Pasūtītājs:



/Ronalds
Stālmanis/

Izpildītājs:



/Baiba
Stālmane/

VIENNA INSURANCE GROUP

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas POLISE

Sērija 7052
Nr. 007206

Apdrošinātāja nosaukums	SIA "RBD"		
Apdr. gēmeja adrese	KOOPERATĪVĀ IELA 6, Prieku novads, PREIĻI	LV	5301
Reģ. Nr./Personas kods	40103475577	Tālr. 26601026	Fakss
Apdrošinātājs	SIA "RBD"		
Apdrošinātā adrese	KOOPERATĪVĀ IELA 6, Prieku novads, PREIĻI	LV	5301
Reģ. Nr./Personas kods	40103475577	Tālr. 26601026	Fakss

Apdrošināšanas līguma ir noslēgts saskaņā ar "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS 2009. gada 21. jūlija "Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem" Nr.13-209. Apdrošināšanas polisi pieņem ir apdrošināšanas līguma, kas ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

Līguma noslēgts (valūtā): EUR
Apmaksas veids: Ar pārskaitījumu

Apdrošinātā objekts	Apdrošinātā profesionālās civiltiesiskās atbildības par būvspeciālistu, norādīto Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Pieteikuma Nr.007206 V. daļā, - būvprojekta vadītāja, arhitekta un projektētāja darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajai personai sakarā ar kaļķu tās veidošanai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarīto kaļķu, veicot profesionālo darbību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Polises darbības teritorija	Latvijas Republika.

Apdrošinātie riski	Atbildības limits	Atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu
Zaudējumi būvniecības dalībniekiem un trešajai personai, sakarā ar kaļķu tās veidošanai, dzīvībai	EUR 50 000.00	EUR 15 000.00
Zaudējumi būvniecības dalībniekiem un trešajai personai, sakarā ar kaļķu tās veidošanai, dzīvībai	EUR 50 000.00	EUR 15 000.00
Videi nodarītais kaļķums	EUR 12 500.00	EUR 3 750.00
Kopējais atbildības limits	EUR 50000.00 (piecdesmit tūkstoši eiro 00 centi)	
Pašriska	EUR 350.00	
Apdrošināšanas prēmija	EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro 00 centi)	
Prēmijas apmaksas termiņš	EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro 00 centi) līdz 08.09.2016	
Īpašie nosacījumi	1. Apdrošināšanas polise ir spēkā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta polisē norādītajos termiņos un apmērā. 2. Pašriska tiek piemērots par katru apdrošināšanas gadījumu. 3. Par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts Apdrošinātā atbildības fakta noteikšana saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu apdrošināšanas atbildība tiek izmaksāta, pamatojoties uz LR tiesas vai attiecīgu valsts iestāžu lēmumiem. 4. Būvniecības objektiem ir jābūt apsargātiem un nožogotiem. 5. Apdrošināšanas gēmeja apliecinā, ka uz polises parakstīšanas brīdi nebija saņemtas nekādas pretenzijas par nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai un citiem būvniecības dalībniekiem.	

Apdrošināšanas līguma darbības termiņš no 2016. gada 08. septembra līdz 2017. gada 07. septembrim

Retroaktīvais datums 2016. gada 01. maijs

Izdošanas vieta Preiļi

Izdošanas datums 2016. gada 08. septembris

Aģents **ANTONINA KUZNECOVA**

Ar apdrošināšanas noteikumiem iepazīties un tiem piekrist.

RONALDS STALMAKIS
Apdrošinātāja gēmejs

(PARAKSTS)

Z.V.

ANTONINA KUZNECOVA
Apdrošinātājs

(PARAKSTS)

Z.V.

Tiklīdz tas kļūvis iespējams, jāpaziņo Apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, Rīgā, Ūdens ielā 12-103, LV-1007, tālr. (+371) 67807466 (darba dienās plkst. 8.00-17.30), fakss 67807460 (dienakts)

"Baltikums Vienna Insurance Group" AAS

Reģ. Nr. LV40003387032, adrese: Ūdens ielā 12 - 115, Rīga, LV-1007, Latvija, tālrunis: 80002001
tālrunis: (+371) 67807455, fakss: (+371) 67163310, e-pasts: baltikums@baltikums.lv, www.baltikums.lv

PIELIKUMS Nr.1 POLISEI SĒRIJA 7052 NR.007206

Preiļi, 2016.gada 15.novembris

<i>Apdrošinājuma ņēmējs</i>	SIA RBD, reģ.nr. 40103475577
<i>Apdrošinātais objekts</i>	Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par būvspeciālistu, norādīto Profesionālas darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Pieteikuma Nr.007206 V. daļā, - būvprojekta vadītāja, arhitekta un projektētāja darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajai personai sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarīto kaitējumu, veicot profesionālo darbību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
<i>Polises darbības teritorija</i>	Latvijas Republika
<i>Apdrošināšanas līguma darbības termiņš</i>	No 2016.gada 08.septembra līdz 2017.gada 07.septembrim

Apdrošināšanas segumā tiek iekļauti sekojošie SIA RBD pilsaistīti būvspeciālisti:

Anita Zariņa, Arhitekta prakse, sertifikāta numurs 10-0578;

Edgars Ziemelis, Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšana; Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, sertifikāta numurs 3-00266;

Natālija Kosolapova, Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, sertifikāta numurs 3-00950.

Apdrošinājuma ņēmējs:

Ronāls Stalmanis



Apdrošinātāja pārstāvis:

Antopina Kuzņecova

